



## منظمة الطيران المدني الدولي

إرشادات الطوارئ لمعالجة الأحداث الناتجة عن البضائع الخطرة على متن الطائرات

طبعة ٢٠١٣ - ٢٠١٤

### التصويب رقم ١

ينبغي إدراج التصويب المرفق في طبعة ٢٠١٣-٢٠١٤ إرشادات الطوارئ لمعالجة الأحداث  
الناتجة عن البضائع الخطرة على متن الطائرات (Doc 9481)



## إرشادات الطوارئ لمعالجة الأحداث الناتجة عن البضائع الخطرة على متن الطائرات

وافق الأمين العام على التعديلات التالية وينبغي أن تدرج في طبعة ٢٠١٣-٢٠١٤ إرشادات الطوارئ لمعالجة الأحداث الناتجة عن البضائع الخطرة على متن الطائرات (Doc 9481):

في القسم ٤، الجدول ٤-٢، الصفحة ٣٨، بطاريات أيونات الليثيوم، رقم الأمم المتحدة ٣٤٨٠، الاستعاضة عن الرمز "9FZ" بالرمز "9F".

في القسم ٤، الجدول ٤-٢، الصفحة ٣٩، بطاريات أيونات الليثيوم المركبة في معدات، رقم الأمم المتحدة ٣٤٨١، الاستعاضة عن الرمز "9FZ" بالرمز "9F".

في القسم ٤، الجدول ٤-٢، الصفحة ٣٩، بطاريات أيونات الليثيوم المعبأة مع معدات، رقم الأمم المتحدة ٣٤٨١، الاستعاضة عن الرمز "9FZ" بالرمز "9F".

في القسم ٤، الجدول ٤-٣، الصفحة ٨٤، بطاريات أيونات الليثيوم، رقم الأمم المتحدة ٣٤٨٠، الاستعاضة عن الرمز "9FZ" بالرمز "9F".

في القسم ٤، الجدول ٤-٣، الصفحة ٨٤، بطاريات أيونات الليثيوم المركبة في معدات، رقم الأمم المتحدة ٣٤٨١، الاستعاضة عن الرمز "9FZ" بالرمز "9F".

في القسم ٤، الجدول ٤-٣، الصفحة ٨٤، بطاريات أيونات الليثيوم المعبأة مع معدات، رقم الأمم المتحدة ٣٤٨١، الاستعاضة عن الرمز "9FZ" بالرمز "9F".

— انتهى —