



منظمة الطيران المدني الدولي

إرشادات الطوارئ لمعالجة الأحداث الناتجة عن البضائع الخطرة على متن الطائرات

طبعة ٢٠١٣ - ٢٠١٤

التصويب رقم ١

ينبغي إدراج التصويب المرفق في طبعة ٢٠١٣-٢٠١٤ إرشادات الطوارئ لمعالجة الأحداث الناتجة عن البضائع الخطرة على متن الطائرات (Doc 9481)

إرشادات الطوارئ لمعالجة الأحداث الناتجة عن البضائع الخطرة على متن الطائرات

وافق الأمين العام على التعديلات التالية وينبغي أن تدرج في طبعة ٢٠١٣-٢٠١٤ إرشادات الطوارئ لمعالجة الأحداث الناتجة عن البضائع الخطرة على متن الطائرات (Doc 9481):

في القسم ٤، الجدول ٤-٢، الصفحة ٣٨، بطاريات أيونات الليثيوم، رقم الأمم المتحدة ٣٤٨٠، الاستعاضة عن الرمز "9FZ" بالرمز "9F".

في القسم ٤، الجدول ٤-٢، الصفحة ٣٩، بطاريات أيونات الليثيوم المركبة في معدات، رقم الأمم المتحدة ٣٤٨١، الاستعاضة عن الرمز "9FZ" بالرمز "9F".

في القسم ٤، الجدول ٤-٢، الصفحة ٣٩، بطاريات أيونات الليثيوم المعبأة مع معدات، رقم الأمم المتحدة ٣٤٨١، الاستعاضة عن الرمز "9FZ" بالرمز "9F".

في القسم ٤، الجدول ٤-٣، الصفحة ٨٤، بطاريات أيونات الليثيوم، رقم الأمم المتحدة ٣٤٨٠، الاستعاضة عن الرمز "9FZ" بالرمز "9F".

في القسم ٤، الجدول ٤-٣، الصفحة ٨٤، بطاريات أيونات الليثيوم المركبة في معدات، رقم الأمم المتحدة ٣٤٨١، الاستعاضة عن الرمز "9FZ" بالرمز "9F".

في القسم ٤، الجدول ٤-٣، الصفحة ٨٤، بطاريات أيونات الليثيوم المعبأة مع معدات، رقم الأمم المتحدة ٣٤٨١، الاستعاضة عن الرمز "9FZ" بالرمز "9F".

— انتهى —