



Ejercicio Práctico del Proceso de Certificación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez

Equipo Aeródromo A

Taller de la OACI - Santiago de Chile

24 - 27 de Setiembre del 2002



Objetivo :

**Inspección y evaluación de
deficiencias en las áreas indicadas
de acuerdo a las Normas OACI para
la certificación del aeropuerto**



CONTENIDO

- 1. PERIMETRO**
- 2. OBSTACULOS**
- 3. PISTA**
- 4. CALLES DE RODAJE**
- 5. PLATAFORMA**
- 6. VARIOS**

1. PERIMETRO

- **Cerco con montículos de terreno que reducen la altura efectiva en algunas zonas**
- **Faltan letreros de advertencia de No Ingreso en el Cerco**
- **Presencia de maleza que obstaculiza visión de posibles intrusiones en el Cerco y facilita acumulación de basura**
- **Portones de accesos de emergencia sin señalización**
- **Camino interior se aleja del cerco en Cabecera 17**
- **Presencia de perros en instalaciones del MOP**



2. OBSTACULOS

- **Techo de Instalaciones del MOP invade ligeramente la superficie de transición**
- **Objetos en Franja : antigua caseta de Glide Path y casetas de guardias**



3. PISTAS

- **Deficiencias en la Señalización Horizontal**
- **Deficiencias en las condiciones superficiales del pavimento**
- **Presencia de FODs**
- **Irregularidades en Franja**

4. CALLES DE RODAJES

- **Señalización :**
 - Falta Líneas de Borde lateral de doble trazo continuo :existe una sólo línea
 - Falta señalización de punto de espera a la pista en una calle
 - Existe calle con eje pintado en color blanco
- **En algunas zonas el pavimento está en condiciones superficiales deficientes**
- **Presencia de maleza que que obstaculiza la visión de los letreros (señalización vertical)**
- **Presencia de FODs**



5. PLATAFORMA

- Desde el Puente N° 17 al 25 no cuenta con señal de límite de velocidad
- Presencia de contenedores
- Presencia de un perro

6. VARIOS

- **Presencia de Aves**
- **Viña vecina al Aeropuerto puede significar un centro de atracción de Aves**

**Gracias por su
atención**