S. N0.	Call Sign	Type of Aircraft	From	To	SAMAR Estimate	Flight Level	Remarks
1	EVA 6075	B744	VIDP	EBBR	0857	320	
2	AFL 291	A333	VVNB	UUEE	0903	340	All levels upto FL 380 Blocked other Delhi departure delayed
3	KZR 936	B763	WMKK	UAAA	0907	360	
4	THY 65	A333	VTBS	LTBA	0908	380	
5	JAI 142	A332	VIDP	LIMC	0916	340	All levels upto FL 360 Blocked Delhi departures delayed
6	TSO 9474	B763	VTBS	USCC	0920	360	
7	AIC 143	B772	VIDP	LFPG	0924	300	
8	HVN 191	B772	VVTS	UUDD	0926	340	
9	TSO 626	B744	VTBS	UUEE	0926	320	
10	AIC 121	B788	VIDP	EDDF	0930	380	
11	FIN 96	A343	VTBS	EFHK	0936	360	
12	BLX 812	B763	VTSG	ESSA	0938	340	
13	AFL 275	A333	VTSP	UUEE	0949	340	All levels upto FL360 Blocked Delhi departures delayed.
14	CLX 797	B748	VTBS	UBBB	0950	320	
15	VIR 301	A346	VIDP	EGLL	0954	360	
16	KLM 876	B77W	VTBS	EHAM	1001	320	
17	KMF 116	B762	VIDP	OAKB	1012	300	
18	EVA 6079	B744	VIDP	EDDF	1014	320	
19	JAI 122	B77W	VIDP	EGLL	1023	320	
20	NWS 2576	B763	VVCR	UWWW	1032	340	
21	AFG 312	A310	VIDP	OAKB	1033	320	REFUSED TO TAKE AT FL300 OAKB LANDING
22	TSO 560	B773	VTBS	UUDD	1040	360	
23	SFW 248	B762	VIDP	OAKB	1046	340	
24	THA 932	B773	VTBS	LFPG	1048	320	
25	NVR 830	A332	VTSP	ESSA	1056	360	
26	EVA 67	B77W	VTBS	EGLL	1058	320	VECTORED TO MAINTAIN ESTIMATE
27	NWS 2438	B763	VTBS	UKWD	1100	340	All levels upto FL 380 Blocked (THA922 to be released at FL320 due non availability of FL300 in LAHORE TMA)
28	FIN 1966	A333	VTSP	EFHK	1104	380	
29	THA 922	B77W	VTBS	EDDF	1105	300	
30	THA 952	B744	VTBS	EKCH	1107	360	
31	TSO 524	B744	VTBS	UUDD	1118	340	
32	THA 924	B744	VTBS	EDDM	1144	340	
33	TOM 457	B763	VTSG	ESGG	1150	340	