

Appendice 6

LISTE DES CARENCES DES DOMAINES DE LA NAVIGATION AERIENNE AMS

Etat	Exigences	Installations ou Services	Description de la carence	Date du 1er rapport	Observations sur la carence	Description de l'action corrective	Organisme d'exécution	Date butoir de mise en oeuvre	Priorité
Angola	AMS AFI/7 Rec. 9/12	Luanda FIC	Couverture VHF inadéquate des routes ATS à grand trafic	1998	Exécuter les stations VHF à distance	5 stations VHF à installer	ENANA		U
	AMS AFI/7 Rec. 9/12	Luanda FIC	Mauvaise qualité HF non disponible en zone océanique	2004	Améliorer les installations	Installer des équipements adéquats	ENANA		U
Congo	AMS AFI/7 Rec. 9/12	Brazzaville FIC	Couverture VHF inadéquate	2009	Améliorer les installations	Extension de la couverture VHF en cours	ASECNA	2015	U
Tchad	AMS AFI/7 Rec. 9/12	NDjamena FIR	Couverture VHF inadéquate	2009	Améliorer les installations	Extension de la couverture VHF en cours	ASECNA	2015	U
Rep. Dem. du Congo	AMS AFI/7 Rec. 9/12	Kinshasa FIR	Couverture VHF inadéquate des routes ATS à grand trafic	1998	Améliorer les installations	Extension de la couverture VHF en cours	RD Congo	2011	U
	AMS AFI/7 Rec. 9/12	Kinshasa FIR	Mauvaise qualité HF Selcal non disponible	1998	FIC Kinshasa OP> avril 2005	Nouvel équipement installé à restaurer	RD Congo	2011	U
Malawi	AMS AFI/7 Rec. 9/12	FIR Lilongwe	Couverture VHF incomplète	2001	Installer des stations relais VHF supplémentaires à Muzuzu et Zomba	Extension de la couverture VHF en cours. Equipement en place	Malawi		U
Nigéria	AMS AFI/7 Rec. 9/12	Kano FIR	Couverture VHF inadéquate	2009	Améliorer les installations	Extension de la couverture VHF en cours	NAMA	2015	U
Somalie	AMS AFI/7 Rec. 9/12	Mogadiscio ACC	Absence de couverture VHF des ROUTES ATS à grand trafic	1998	Exécuter les stations VHF à distance	Installer des relais VHF	Somalie		U
