



APIRG/14-WP/15
8/4/03

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

**GROUPE REGIONAL AFI DE PLANIFICATION ET DE MISE EN OEUVRE
QUATORZIEME REUNION (APIRG/14)
(Yaoundé, Cameroun, 23–27 juin 2003)**

**Point 5 de
l'ordre du jour : Carences dans le domaine de la navigation aérienne dans la Région AFI**

5.4 Carences dans le domaine de la Météorologie

(Présenté par le Secrétariat)

Résumé

La liste des carences dans le domaine MET est ici présentée suite à sa révision et mise à jour par le Secrétariat.

1. Introduction

1.1 La liste des carences dans le domaine de la météorologie a été revue et mise à jour sur la base de la méthodologie uniforme approuvée par le Conseil de l'OACI pour l'identification, l'évaluation et le compte rendu des carences dans les systèmes de navigation aérienne dans la Région AFI. La révision a également tenu en compte les mesures correctives prises par les Etats concernés ainsi que d'autres carences identifiées depuis la réunion d'APIRG/13.

2. Suite à donner par l'APIRG.

2.1 L'APIRG est invité à :

- examiner la liste des carences et les actions déjà prise et décider du degré d'implication de sécurité afin de donner une priorité à chaque élément de carence ainsi que les autres facteurs selon la méthodologie uniforme.
 - l'approuver pour donner suite aux actions appropriées.
-

Carences dans le domaine de la Météorologie

Identification		Carences			Mesure corrective			
Besoins	Installations ou Services	Description	Date du premier compte rendu	Observations	Description	Organe exécutif	Date cible de mise en oeuvre	Priorité
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mise en oeuvre des installations et services météorologiques AFI/7 Rec. 14/10	Angola/Luanda 4 de Fevereiro	Echange des données OPMET insatisfaisant - Aspects institutionnels	1996	Conseils donnés par correspondance et durant mission	Réorganiser les services MET pour assurer un fonctionnement plus autonome	Angola	-	U
Etat de mise en oeuvre des centres MET aéronautiques de la Région AFI AFI/7 Rec. 14/11	Burundi/ Bujumbura	Dotation inadéquate en personnel	1990	Conseils donnés par correspondance durant mission	Formation de prévisionnistes	Burundi	-	B
Mise en oeuvre des installations et services météorologiques AFI/7 Rec. 14/10	Gambie/Banjul Yundum Intl.	Mesure de vent peu fiable	1994	Conseils donnés par correspondance	Installation d'équipements fiables de vent	Gambie	-	A
Mise en oeuvre des installations et services météorologiques AFI/7 Rec. 14/10	Guinée Bissau/ Bissau Oswaldo V.	Prévisions d'atterrissage du type tendance non rédigée	1995	Conseils donnés par correspondance	Formation de prévisionnistes	Guinée Bissau	-	B
Etat de mise en oeuvre des centres MET aéronautiques de la Région AFI AFI/7 Rec. 14/11	Guinée Equatoriale/ Malabo	Dotation inadéquate en personnel	1995	Conseils donnés par correspondance durant mission	Formation du Personnel MET	Guinée Equatoriale	-	B
Mise en oeuvre des installations et services météorologiques AFI/7 Rec. 14/10	Lesotho/Maseru Moshoeshe I	1) Emplacement inadéquat de la station d'observation	1993	Conseil donnés durant mission	Choisir un meilleur emplacement pour la station	Lesotho	-	U
		2) L'anémomètre sur la piste 04 hors service depuis plusieurs mois	1997	Conseil donnés durant mission	Installation de nouveaux équipements de vent avec lecteurs aux unités ATS et MET	Lesotho	-	U

Identification		Carences			Mesure corrective			
Besoins	Installations ou Services	Description	Date du premier compte rendu	Observations	Description	Organe exécutif	Date cible de mise en oeuvre	Priorité
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mise en oeuvre des installations et services météorologiques. Etat de mise en oeuvre des centres MET aéronautiques de la Région AFI AFI/7 Rec. 14/10 et Rec. 14/11	Libéria/Roberts Intl.	1) Assistance aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite	2000	Conseils donnés aux autorités	Equipement inadéquat	Libéria	-	U
		2) Dotation inadéquate en personnel	2000	"	Formation de prévisionnistes	Libéria	-	U
Mise en oeuvre des installations et services météorologiques AFI/7 Rec. 14/10	Malawi/Lilongwe Intl.	Données OPME irrégulières	1992	Conseils donnés par correspondance et durant mission	Installation de liaisons de télécom. fiables	Malawi	-	B
Mise en oeuvre des installations et services météorologiques AFI/7 Rec. 14/10	Kano M.A	Fourniture inadéquate des données MET aux organes ATS	1996	Conseils donnés par correspondance et durant mission	Meilleur affichage des données MET aux organes ATS	Nigéria	2001	B
Mise en oeuvre des installations et services météorologiques AFI/7 Rec. 14/10	République Démocratique du Congo/Kinshasa Ndjili	Données OPMET irrégulières	1992	Conseils donnés par correspondance	Installation de liaisons de télécom. fiables	République Démocratique du congo	-	B
Etat de mise en oeuvre des centres MET aéronautiques de la Région AFI AFI/7 Rec. 14/11	Rwanda/Kigali G.K.	Dotation inadéquate en personnel	1994	Projet TC RWA/87/006	Besoin de formation du personnel	N.U. Rwanda	-	B

Identification		Carences			Mesure corrective			
Besoins	Installations ou Services	Description	Date du premier compte rendu	Observations	Description	Organe exécutif	Date cible de mise en oeuvre	Priorité
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mise en oeuvre des installations et services MET. Etat de mise en oeuvre des centres MET de la Région AFI AFI/7 Rec. 14/10 Rec. 14/11	Sao Tomé & Principe/ Sao Tomé	Données OPMET irrégulières, dotation inadéquate en personnel	1991	Conseils donnés par correspondance	Installations de liaisons de Télécom. fiables. Formation du personnel	Sao Tomé & Principe	-	B
Mise en oeuvre des installations et services météorologiques AFI/7 Rec. 14/10	Sierra Leone/ Lungi Airport	Mesure non fiable des paramètres météorologiques	1994	Conseils donnés par correspondance	Installation d'équipements météorologiques fiables	Sierra Leone	-	B
Mise en oeuvre des installations et services météorologiques AFI/7 Rec. 14/10	Swaziland/ Manzini Motspha Airport	Equipement de vent situés à 30 m au-dessus de l'élévation de l'aérodrome	1993	Remettre les équipements de vent à une hauteur standard recommandée par OMM/OACI	Conseils donnés durant missions	Swaziland	-	A

- FIN -