

SYNOPSIS

Date de l'incident
28 juin 2008(1)

Propriétaire
Acquisition Air

Lieu de l'incident
Approche de Pointe-à-Pitre

Exploitant
Carib Aviation (Antigua)

Nature du vol
Transport public de passagers affrété
Vol international régulier LIA131

Personnes à bord
2 pilotes, 7 passagers adultes
et un bébé

L'avion, en provenance d'Antigua, effectue une liaison régulière vers Pointe-à-Pitre en régime de vol à vue. A l'arrivée, des orages à proximité de l'aérodrome ne permettent pas à l'équipage de poursuivre à vue. Il demande à effectuer l'approche aux instruments. Au cours de la procédure ILS, l'équipage prolonge la branche d'éloignement au-delà du début de la procédure d'inversion afin d'éviter un grain. L'avion passe 2 200 ft en descente dans un secteur où l'altitude de sécurité est de 3 600 ft. Le contrôleur constate l'altitude anormale de l'avion alors que celui-ci est en virage de procédure en direction du relief.

Il demande à l'équipage de remonter à 3 600 ft. L'avion rejoint les axes de l'ILS. La fin de l'approche et l'atterrissage se déroulent normalement.