



Integrantes del Grupo B

- ENRIQUE STORM
- VICTOR VASQUEZ
- ROBERTO TIRADO
- JOSE MARIA GARCIA
- BEYLE ROJAS
- ALEJANDRO NUÑES
- EDUARDO MONTENEGRO
- FABIO VASQUEZ
- MARCEL SANCHEZ
- CARLOS TOMBA
- GUSTAVO FAVARON
- CARLOS DIAZ
- JORGE SUAREZ
- JUAN ROLDAN
- VICTOR ALBA



AREAS VISITADAS

- ✓ **TORRE DE CONTROL**
- ✓ **S.E.I. (SALVAMENTO DE EXTINCION DE INCENDIOS)**
- ✓ **SUB-ESTACION DE ENERGIA**
- ✓ **INSTALACION DE COMBUSTIBLE**



TORRE DE CONTROL

OBSERVACIONES:

- X El equipo observo la presencia de columnas que obstruyen la visibilidad de los controladores por los costados norte y sur
- ✓ Excelente sistema de visualización del trafico aereo en aproximacion
- ✓ Excelente sistema automatico de elaboracion de los planes de vuelo a nivel local y nacional con grabacion de videos de 24 horas
- ✓ Excelente localizacion de la torre de control visualizando todo el perimetro del aeropuerto
- ✓ Excelente Sistema de control de balizaje en general



S.E.I. (Salvamento de Extincion de Incendios)

- La observacion del equipo se suscribe a la cantidad de personal y a los equipos existentes (carro bomba)
- La cantidad de personal no es la adecuada para la cantidad de vehiculos en servicio
- En presencia del equipo se activa una fase I no simulada, se observo que desde el momento en que se activa la alarma hasta que deja de sonar tardaron en vestirse y completando dicho acto al subir a la unidad, donde no se colocaron cinturon de seguridad, para esta operación se tomaron 1:15 min
- las recomendaciones suministrada por un miembro del equipo experto en la materia fueron:
- Se observo la no discriminacion en la pizarra de las dos brigadas en servicio
- Se observo mayor numero de camas que personal de turno
- **No se visualizaron y no se solicitaron** los registros diarios de instrucción, no obstante se recomienda: Estos registros deben llevarse a diario y se deben de completar los 365 dias del año menos los sabados, domingos y dias feriados, el formato para el registro debe contener los siguientes items: Nombre del Instructor, tema, nombre y firma de todo el personal que recibe instrucción y de los ausentes solo por enfermedad y vacaciones, estos deben de ser reemplazados



FUENTE DE ENERGIA

- Se observó la no existencia de un sistema de detección y extinción contra incendios
- Por lo general se observó que los equipos son excelentes y suficientes para los requerimientos y necesidades del aeropuerto



INSTALACION DE COMBUSTIBLE

- Se observó la no existencia de un sistema de detección y extinción contra incendios
- Por lo general se observó que los equipos son excelentes y suficientes para los requerimientos y necesidades del aeropuerto







26/09/2002