

Aeropuerto Internacional La Aurora – Febrero 2010



APLICACIÓN REJUVENECEDOR



MEDICION DE COEFICIENTE FRICCION



RESULTADO TRABAJOS EJECUTADOS



PAVIMENTO AEROPUERTO LA AURORA 2010



EVENTOS AFECTARON AEROPUERTO

- ERUPCION VOLCAN PACAYA 27, 28 y 29 de Mayo 2010, Cubrió de arena toda la ciudad.
- TORMENTA AGATHA
Mantuvo elevados niveles de humedad, afectó capas granulares del pavimento. Dificultó operaciones limpieza aeropuerto.

VISTA DEL VOLCAN



ERUPCIÓN DEL VOLCÁN



ESTADO AEROPUERTO







OPERACIONES DE LIMPIEZA Y REMOCION ARENA



















PROBLEMAS DE INSUFICIENCIA ESTRUCTURAL DEBEN TENER TRATAMIENTO ESPECIAL



CONSERVACION REJUVENECEDOR, CALLE DE RODAJE OESTE



AREAS EN LAS QUE SE APLICO REJUVENECEDOR Y PERDIDA PINTURA



DAÑOS PINTURA Y MANTENIMIENTO ACCION REJUVENECEDOR



AREAS CON SELLADO DE GRIETAS Y ESTADO REJUVENECEDOR



PERDIDA PINTURA PLATAFORMA



PERDIDA PINTURA PLATAFORMA

