







Radiocom, Inc.

Cumplimiento con las Recomendaciones de OACI

- o La nueva plantilla para el cambio de formato de FPL cumple con todas las recomendaciones estipuladas por la:
"Enmienda N° 1 al PANS/ATM doc. 4444 15ª Edición"
- o OACI resalta que estos cambios tendrán una repercusión significativa para los ANSP (Proveedores de Servicios para la Navegación Aérea) que manejen sistemas de procesamiento de datos, en particular:
 1. Aquellos que revisan y aceptan FPL y mensajes relacionados.
 2. Los que utilizan datos de los FPL como referencia para los controladores.
 3. Los que utilizan datos para la automatización.
 4. Los que utilizan datos para las comunicaciones durante el vuelo.

Radiocom, Inc.

Convivencia de Formatos FPL

- o Para facilitar la transición Radiocom ha definido poder tener los Agentes Usuario trabajando con ambos tipos de plantilla de plan de vuelo el "actual" y el "nuevo".
- o De esta manera un Estado que no ha podido realizar la transición puede utilizar el FPL actual sin problema.
- o Es muy importante que los operadores se acostumbren y las Administraciones exijan el uso de un formulario con **validación obligatoria** para evitar equivocaciones, en particular en lo que respecta a sistemas automatizados.

Radiocom, Inc.

Situación de los Clientes

- o Cada Estado debe estar preparado para realizar los cambios necesarios para la actualización de los sistemas.
- o En el caso del AMHS Servicio Extendido de Radiocom, este cambio implica la actualización del software operativo de las Terminales de Usuario para incluir la nueva plantilla.
- o A cada Estado cliente de Radiocom, se le proporcionará un plan de transición que incluye el tiempo de cambio y el tiempo de capacitación del personal.

Nueva Plantilla FPL

Impacto Sobre Sistemas Existentes

- o El impacto de los cambios a realizar en el sistema de Radiocom, son principalmente:
 1. El tiempo utilizado en realizar las actualizaciones de los sistemas de sus clientes.
 2. El tiempo de capacitación en el uso de la nueva plantilla de FPL.
 3. Este último punto es muy importante, ya que toma como base el hecho de que los operadores aprenderán y utilizarán la nueva plantilla, dando valor a las validaciones necesarias para el uso exitoso con sistemas con automatización. No debe permitirse que FPL con errores o incompletos sean cursados, por ello la validación automática es fundamental

Plan de Actualización

- o Este plan toma en cuenta dos posibles escenarios:
 - 1) Clientes con sistemas bajo garantía.
 - 2) Clientes con sistemas fuera de garantía.

Boschman, Inc.

Implementación para Sistemas Bajo Garantía

- o En este caso para los clientes cuyos sistemas se encuentren aún bajo garantía se realizará la actualización durante el año 2011 al mismo tiempo que se hagan actualizaciones de los Agente Usuario. De la misma manera que se realizaría cualquier actualización.
- o Se deberá ofrecer capacitación en base a lo acordado con cada Estado individualmente.

Boschman, Inc.

Implementación para Sistemas Fuera de Garantía

- o En este caso se le informará de la disponibilidad para realizar las actualizaciones a partir del año 2011, tomando cada caso en la medida que se presente.
- o A estos clientes se les enviará un presupuesto para la realización de la actualización y capacitación en base al sistema que tengan, dando una idea de tiempos de ejecución necesarios para su realización.
- o Cada Estado tendrá la libertad de contratar la actualización a su discreción, para poder estar actualizados para noviembre 15, 2012.

Boschman, Inc.

Plan de Capacitación

- o Se ofrecerá un plan de capacitación para cada Estado. La estructura del mismo se preparará de acuerdo a las necesidades puntuales de cada caso.
- o Como herramienta adicional de apoyo, se encuentra el menú de ayuda dentro del software operativo del Agente Usuario. Este menú está diseñado de tal manera de poder contestar las preguntas más frecuentes que pueda tener cualquier operador del sistema, por más remoto que se encuentre y así poder operar el sistema.

Radiocom, Inc.

Procesos de Contingencia

- o Cada Estado que haya realizado el cambio al formato nuevo tendrá como alternativa el uso del formato actual, si fuese necesario.
- o El plantel técnico estará disponibles en todo momento para realizar tareas de apoyo y contestar preguntas en la medida que surjan las mismas.
- o Este servicio está siempre disponible para nuestros clientes.

Radiocom, Inc.

Estado de Preparación

- o Radiocom, estará listo para poder realizar todas las actualizaciones necesarias **durante el 2011**, con el fin de dar amplio tiempo a sus clientes para realizar los cambios necesarios y estar operativos para la fecha tope recomendada por OACI de noviembre 15, 2012.

Radiocom, Inc.

Contáctenos

RADIOCOM, INC.

P.O. Box 52-1345 Miami, FL 33152 - U.S.A.
Tel 1-786 235-9910
e-mail: radiocominc@radiocominc.com
www.radiocominc.com



Software desarrollado por Skysoft Argentina S.A.
Certificación ISO 9001:2008



SKYSOFT
SKYSOFT ARGENTINA S.A.

Conesa 999 (C1426AQS) Buenos Aires - Argentina
Tel: (54-11) 4555-1221 - Fax: (54-11) 4555-5499
e-mail: skysoft@radiocominc.com

Representante Técnico
Internacional


