

RESUMEN DE LA TELECONFERENCIA VIA WEB 9 DE OCTUBRE 2012

SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DEL NUEVO FORMATO DE PLAN DE VUELO

Estados invitados

Argentina
Bolivia
Chile
Colombia

Ecuador
Panamá
Paraguay
Perú

Uruguay
Venezuela

Usuarios

AviancaTACA

Lista de participantes

Argentina

Moirá Callegare
Omar Gouarnalusse
Pablo Collazo

mcallegare@anac.gov.ar
ogouarnalusse@gmail.com
pcollazo@anac.gov.ar

Chile

Marcial Vidal

mvidal@dgac.cl

Colombia

Oscar Arturo Alfonso Bravo

oscar.alfonso@aerocivil.gov.co

Paraguay

David Torres

dr.torres33@gmail.com

Uruguay

Rosanna Barú

rbaru@dinacia.gub.uy

Venezuela

Vicente Fiore
Benjamin Urquilla
Wilfredo Gil

v.fiore@inac.gob.ve
buquilla@gmail.com
w.gil@inac.gob.ve

Bolivia, Brasil y Panamá no participaron en la teleconferencia, pero enviaron información sobre el avance en la implantación del NUEVO formato de plan de vuelo.

OACI/ICAO

Onofrio Smarrelli, Oficial Regional CNS
Celso Figueiredo, Oficial Regional ATM

osmarrelli@icao.int
cfigueiredo@icao.int

Resumen

La teleconferencia vía web, a través de la aplicación GoTo Meeting, se llevó a cabo el 9 de octubre de 2012 de 09:00 a 10:30 am, analizando las siguientes cuestiones de Agenda:

1. Actualización lista de puntos focales en la región SAM
2. Actualización de la FITS
3. Avances en la implantación del plan de acción nacional del nuevo FPL
4. Resultado de las pruebas programadas
5. Resultados de la reunión SAM/IG/10
6. Próximas actividades

1. Actualización lista de puntos focales en la región SAM

1.1 Se informó sobre la lista de puntos focales de la Región SAM, actualizada durante la reunión SAM/IG/10. En la misma, los participantes a la teleconferencia tomaron nota de los cambios efectuados en los puntos focales de Argentina, Surinam y Venezuela. Como **Apéndice A** de este resumen se presenta información sobre la lista actualizada. La misma ha sido enviada a la sede de la OACI en Montreal con el fin que actualicen la página FITS.

2. Actualización de la FITS

2.1 La teleconferencia tomó nota que la reunión SAM/IG/10 consideró importante que los Estados informen a la brevedad la fecha en la cual estarían listos para operar con el NUEVO formato de plan de vuelo, en vista que a la fecha muy pocos Estados lo han realizado.

2.2 A este respecto, se informó que Argentina está recibiendo el NUEVO formato de plan de vuelo desde el 1 de septiembre de 2012; Brasil desde el 1 de julio de 2012; y Chile desde el 1 de octubre de 2012.

2.3 También, durante la teleconferencia se informó que la reunión SAM/IG/10 (Lima, Perú, 1-5 de octubre de 2012) con el fin de prever el impacto de la implantación del nuevo formato de plan de vuelo en la fecha estipulada y en vista que:

- a) Se incrementará el flujo de tránsito aéreo, como consecuencia de la alta temporada;
- b) se acrecentará la carga de trabajo en los servicios que procedan a trabajar con texto libre, impidiendo la validación de los datos, generando riesgos en la seguridad operacional;
- c) son varios los Estados que están en proceso de instalar y/o actualizar los sistemas AMHS y/o FDP necesarios para la implantación;
- d) Existen Estados que carecen de los recursos humanos y/o equipos para atender el incremento de la carga laboral mencionado en el punto anterior; y
- e) Se aplicará procedimiento de Plan de Contingencia durante amplios períodos de tiempo hasta lograr una implantación que logre los estándares de la seguridad operacional requeridos.

consideró que los Estados de la Región SAM que todavía no lo hayan realizado, suministren a la Oficina Regional Sudamericana de la OACI la fecha de inicio de las operaciones de aceptación del NUEVO formato de plan de vuelo a más tardar el 17 de octubre del 2012 de forma tal de proceder a la actualización del sitio WEB FITS de la OACI (<http://www2.icao.int/en/FITS/Pages/home.aspx>) para que dicha información sea visualizada por toda comunidad aeronáutica mundial, formulando la Conclusión SAM/IG/10-4.

2.4 Al respecto, la Oficina Regional Sudamericana de la OACI envió una comunicación a todos los Estados de la Región, a excepción de los Estados que ya habían informado a la comunidad aeronáutica sobre la fecha en que estarían listo para aceptar el NUEVO formato de plan de vuelo, como seguimiento a la conclusión arriba mencionada.

2.5 En la teleconferencia, los puntos focales de Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela informaron que estarían iniciando la aceptación del NUEVO formato de plan a partir del 1 de noviembre del 2012.

3. Avances en la implantación del plan de acción nacional del nuevo FPL

3.1 A continuación se presenta información sobre el avance en la implantación de las actividades del NUEVO FPL en la Región SAM.

Argentina

3.2 Se continúa con la elaboración de la actualización de la documentación nacional relacionada con el NUEVO FPL y se está trabajando en la evaluación de la seguridad operacional, así como en la elaboración del plan de contingencia. Participaron en las pruebas del 27 de septiembre de 2012 con un grupo de Estados de la Región y TACA. Se continúa en la implantación del plan nacional de capacitación del NUEVO FPL para todos los involucrados.

Bolivia

3.3 Las actividades contempladas en el plan se están cumpliendo, sin embargo, en algunos casos no se pudo realizar tareas en las fechas previstas pero las acciones se realizaron. Se está trabajando en la actualización de la documentación nacional sobre el NUEVO FPL, así como en la evaluación de la seguridad operacional y el plan de contingencia. De la misma forma, se continúa en la implantación del programa de capacitación. Con el fin de poder realizar las pruebas a nivel regional, se ha gestionado la adquisición de un enrutador que estaría implantado antes del 1 de noviembre de 2012. Los terminales AMHS de El Alto (aeropuerto internacional de La Paz) ya tienen implantado la plantilla con el NUEVO FPL. A nivel del ACC se trabajará en forma manual.

Brasil

3.4 Todas las informaciones sobre las actividades ejecutadas por Brasil para la implantación de la Enmienda 1 están disponibles en el sitio www.decea.gov.br/emenda1. A continuación se describe las actividades relacionadas con la legislación, evaluación de la seguridad operacional, sistemas automatizados e instrucción y entrenamiento.

Legislación

3.5 Toda la legislación Brasileña está actualizada de acuerdo con la Enmienda 1. La AIC 14/11 fue editada el 28 de julio de 2011, que divulga para los usuarios del espacio aéreo brasileño la planificación de la implementación de la Enmienda 1 y su contenido. Asimismo, fueron actualizadas las siguientes normas (disponibles en <http://www.decea.gov.br/emenda1/legislacao/>):

- ICA 100-11 e ICA 100-34 – Plan de vuelo;
- MCA 100-11 y MCA 100-17– Llenado del formulario de plan de vuelo; y
- ICA 100-15 y ICA 100-35 – Mensajes ATS.

3.6 Finalmente, la AIC 07/12 del 31 de mayo de 2012, establece procedimientos operacionales para implementación de la Enmienda 1 durante el período de transición. Después del 15 de noviembre, las normas ICA 100-11, MCA 100-11 e ICA100-15 serán actualizadas para incorporar las normas ICA 100-34, MCA 100-17 e ICA 100-35, respectivamente.

Evaluación de la seguridad operacional

3.7 El documento sobre Evaluación de Seguridad Operacional fue elaborado con base en la evaluación que los cambios requeridos con la Enmienda 1 impactarían en las operaciones de control de tránsito aéreo. Este documento fue firmado por varias autoridades del Sistema de Control de Tránsito Aéreo Brasileiro, garantizando que los impactos no afectarán la seguridad operacional.

Sistemas automatizados

3.8 La estrategia utilizada para los sistemas automatizados fue la utilización de traductores (TRA y TSX) capaces de efectuar el cambio de mensajes en formato NUEVO para ACTUAL cuando fuera necesario. La Figura 1 abajo describe la estructura.

3.9 El traductor TRA fue instalado en Brasilia y Manaus para las comunicaciones con los países vecinos. El TRA tiene la capacidad de almacenamiento de planes de vuelo de acuerdo con la información de DOF (Day of Flight) como también puede actualizar las informaciones de acuerdo con los mensajes DLA, CHG y CNL. Además, el TRA es capaz de traducir el mensaje del formato NUEVO para ACTUAL para envío a países no adherentes.

3.10 El traductor TSX fue instalado en los FDP de los ACC para almacenamiento por hasta 120h, actualización de mensajes e interpretación de las nuevas informaciones contenidas en el plan de vuelo para presentación al Controlador de Tránsito Aéreo.

3.11 Para entrada de datos de plan de vuelo y mensajes de actualización, los terminales ubicados en las salas AIS fueron actualizados (más de 160). Los cambios implementados en estos terminales disminuirán los errores de llenado de plan de vuelo.




Fig. 1 – Implantación de la Enmienda 1 en los sistemas automatizados de Brasil

Instrucción y entrenamiento

3.12 La primera parte del entrenamiento, involucrando operadores AIS, ATCO, pilotos, líneas aéreas, despachantes de vuelo, etc., fue concluida alcanzando más de 80% del público total. Esta fase permitió que los operadores y técnicos tuviesen conocimiento de la Enmienda 1 y sus impactos. La última fase del entrenamiento se completó en junio de 2012 garantizando a los operadores y técnicos conocer todas las modificaciones en las normas brasileñas con respecto a la Enmienda 1, las modificaciones en los sistemas automatizados y las medidas de contingencia en caso de problemas

Chile

3.13 Se completó la implantación del plan de capacitación al personal AIS, ARO, ATS y usuarios. Se elaboró el plan de contingencia. La actualización de la documentación en referencia al NUEVO FPL se completarán antes del 15 de noviembre. Se han implantado las plantillas del NUEVO formato en las terminales AMHS; los cambios en el FDP del ACC de Santiago se completarán para marzo del 2013.

Colombia

3.14 La actualización de la documentación está en proceso. La actualización de las cartas de acuerdo con los países que tienen ACC adyacentes se completaría para mayo de 2014. Los cambios en los sistemas FDP del ACC de Bogotá y de la implantación de la plantilla con el NUEVO FPL en las terminales AMHS están previstos para el 15 de febrero de 2013, mientras tanto se implantará un conversor nacional del NUEVO al ACTUAL FPL en Bogotá.

3.15 El plan de contingencia se está completando y en referencia al plan de capacitación, se ha ejecutado el 30% al personal ATS y 60% al personal AIS.

Panamá

3.16 Informa que las actividades contempladas en el Plan de Acción Nacional se han cumplido casi en su totalidad, sólo con unas modificaciones en la extensión en la ejecución en el programa de capacitación para reforzamiento en lo interno como proveedor y a lo externo específicamente charlas para la compañía COPA como mayor usuario en la emisión de planes de vuelos de salida desde Panamá (el 30 de octubre de 2012 se estará realizando la última capacitación a este usuario).

3.17 Informa que ya están aceptando el NUEVO FPL (AIC A007/12), pero para ser procesado manualmente y la fecha de la automatización de los sistema (AMHS y FDP) de acuerdo a la Enmienda 1 no será sino hasta finales de agosto de 2013.

3.18 El día 20 de septiembre de 2012 se realizaron ensayos con 15 planes de vuelos reales con la compañía COPA, todos estos planes de vuelos fueron procesados manualmente por el personal ARO/AIS del Aeropuerto de Tocumen, quienes todos están ya capacitados para la tarea del procesamiento de estos mensajes manualmente.

3.19 Toda la operación efectuada se realizó en base a las directrices de la Enmienda 1 (Adjunto de conversión de datos nuevos a los datos actuales - Tablas de conversión). En las últimas pruebas realizadas con Colombia (FIR adyacente) el día 26 de septiembre, se hizo el intercambio de 5 planes de vuelos cada uno. Colombia informó que los cinco mensajes ingresaron normal a su sistema, pero que al final del mensaje aparecía un símbolo de interrogación, se hicieron las revisiones de la salida de mensajes y fueron corregidas. Panamá procesó solo dos de los cinco mensajes de planes de vuelo enviados por Colombia, la razón fue porque tres de ellos, Colombia los envió fuera al alcance de la FIR de Panamá (no sobrevolaban nuestro espacio aéreo). Se procesaron en el AMHS para practica interna, pero no reflejó la incidencia para tal propósito. A este respecto, informó que Colombia y Panamá estaban preparados para enfrentar la implantación del NUEVO formato.

3.20 Próximas actividades: con la compañía COPA, el 30 de octubre se estará realizando la segunda capacitación a este usuario, y para los primeros días de noviembre estarán realizando ensayos reales (no pruebas), un día completo en todos los destinos de COPA con el procesamiento manual.

Paraguay

3.21 La documentación nacional relacionada con el NUEVO FPL se está actualizando, se estará publicando un NOTAM informando que a partir del 1 de noviembre de 2012 se estará aceptando el NUEVO FPL. Se ha completado la evaluación de la seguridad operacional y elaborado un plan de contingencia. Los terminales AMHS tienen instalado la plantilla con el NUEVO formato de plan de vuelo, el FDP del ACC de Asunción acepta caracteres alfanuméricos en la casilla 10 del NUEVO FPL pero con un número de caracteres definidos y todos los cambios en la casilla 18. Si se introducen más de 10 caracteres en la casilla 10 el FDP los rechaza, no hay problemas con la casilla 18. Está previsto un controlador adicional por turno en el ACC de Asunción para apoyar a reinsertar en el FDP los FPL rechazados. El plan de capacitación ha finalizado faltando solamente un seminario para los usuarios.

Uruguay

3.22 Informa que se está trabajando para enmendar la documentación nacional. Se publicará un NOTAM informando que estarán listos para recibir el NUEVO FPL a partir del 1 de noviembre de 2012. Se está trabajando para completar la evaluación de la seguridad operacional y la elaboración del plan de contingencia. El nuevo FDP (INDRA AIRCON 2100) ya llegó a Uruguay y pronto se iniciará la instalación del mismo. Las terminales AFTN no tienen instalados la plantilla con el NUEVO formato, por lo tanto, el plan de vuelo se hará bajo la modalidad de texto libre. El plan de capacitación al personal AIS, ATS y usuarios todavía no se ha completado.

Venezuela

3.23 Informan que se está trabajando en la actualización de la documentación nacional relacionada con el FPL, estarán emitiendo un NOTAM informando que estarán recibiendo el NUEVO FPL a partir del 1 de noviembre de 2012. Han elaborado un plan de contingencia para atender los planes de vuelo rechazados por el FDP del ACC de Maiquetía en vista que se prevé que los cambios en el FDP puedan ocurrir después del 15 de noviembre. Han iniciado consultas con la empresa ATECH para la implantación de un conversor en Maiquetía. Los terminales AMHS ya tienen la plantilla con el NUEVO FPL. El plan de capacitación todavía no se ha completado.

Resumen situación actual regional sobre la implantación del NUEVO FPL

3.24 En el **Apéndice C** se muestra la situación actual de implantación del NUEVO FPL en la Región SAM.

4. Resultado de las pruebas programadas

4.1 Bajo este asunto, la teleconferencia tomó nota de los resultados de las pruebas realizadas el 27 de septiembre de 2012 entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay. Como **Apéndice D** se encuentra copia de mensajes utilizados durante las pruebas. En estas pruebas los Estados participantes pudieron comprobar las operaciones con el NUEVO FPL. Los Estados también pudieron hacer las pruebas con el usuario (TACA AVIANCA). A este respecto, los Estados participantes en las pruebas agradecieron el apoyo prestado por TACA.

5. Resultados de la reunión SAM/IG/10

5.1 La teleconferencia tomó nota de los aspectos analizados durante la reunión SAM/IG/10. Algunos de estos ya fueron mencionados en los asuntos tratados y arriba descritos.

5.2 Se informó que la reunión SAM/IG/10, con el fin de continuar con las pruebas entre Estados de la Región y con Estados de otras Regiones, así como los usuarios, coordinó una serie de pruebas entre Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y TACA AVIANCA. Se recomendó que a estas pruebas de mensajes FPL, se adicionaran pruebas con mensajes ATS normalizados asociados al mismo FPL, como DEP, ARR, CHG, CPL, CNL, DLA, RQP y RQS.

5.3 Asimismo, se informó que la reunión SAM/IG/10 evaluó la necesidad de emitir un NOTAM informando la fecha de inicio para la transmisión y recepción del nuevo formato de FPL y los mensajes ATS normalizados, proponiendo el siguiente texto guía:

Referente AIC XXX a partir del XXXX se implementa el Nuevo Plan de Vuelo OACI y con Enmienda XXX al AIP XXX se actualizará la información Parte ENR 1.10 sobre Planificación de los Vuelos y Manejo Sistema RPL.

6. Próximas actividades

6.1 Sobre esta cuestión se consideró que las próximas teleconferencias se harían tentativamente para los días 2, 14 y 16 de noviembre de 2012.

APPENDIX A / APENDICE A

PUNTOS FOCALES PARA LA COORDINACIÓN DEL FORMATO DE PLAN DE VUELO / FOCAL POINTS FOR THE COORDINATION OF THE FLIGHT PLAN FORMAT

Estado/State Organization	Autoridad / Authority		E-mail	T / F
	Area	Nombre y título / Name and Title		
1	2	3	5	6
Argentina	CNS	Moirá Lidia Callegare Departamento CNS, ANAC	mcallegare@anac.gov.ar	T: + 5411 5941 3000, Ext. 69716
	AIM	Pablo Collazo Dirección Nacional de los Servicios de Navegación Aérea y Aeródromos, ANAC	pcollazo@anac.gov.ar	T: +5411 5941 3000/10, Ext 69741
Bolivia	ATM	Miguel Castillo Ochoa Jefe Unidad ATM/SAR, DGAC	mcastillo@dgac.gob.bo	T: +591 2 2444450/2114465 C: + 591 72046745 F: +591 2 2114465
Brasil	CNS	Alessander de Andrade Santoro Oficial CNS Departamento de Control del Espacio Aéreo, DECEA	ddte7@decea.gov.br	T: +5521 2101 6209
Chile	ATM	Marcial Vidal Arriagada Controlador de Tránsito Aéreo, DGAC	mvidal@dgac.cl	T: +56 2 290 4709
Colombia	AIM	Oscar Arturo Alfonso Bravo Secretaria de Sistemas Operacionales, UAEAC	oscar.alfonso@aerocivil.gov.co	T: +571 2963065
Ecuador	AIM	Carlos Delgado Toledo, DGAC	carlos_delgado@dgac.gob.ec karlyn_1966@yahoo.com	T: +5932 223 1008
French Guiana		Jean Jacques Deschamps Head, Technical Department for the ANSP in French Antilles and Guyana, DIRAC	jean- jacques.deschamps@aviation- civile.gouv.fr	T: +33696961107
Guyana	ATM	Chaitrani Heeralall Director Air Navigation Services, CAD	dans@gcaa-gy.org	T: +592 261 2217 F: +592 261 2293
	ATM	Rickford Samaroo Manager ATS Operations, CAD	satcori@hotmail.com	T: +592 261 2564 F: +592 261 2279
Panamá	AIM	Hector Gonzalez Chief of Aeronautical Telecommunication, AAC	hgonzalez@aeronautica.gob.pa	T: +507 501 9825/501 9826 F: +507 501 9848
Paraguay	ATM	Liz Rocío Portillo Castellanos Sección Normas y Reglamentos, DINAC	atm-gna@dinac.gov.py lizroportillo@gmail.com	T: +595 21 205 365
	CNS	David Ricardo Torres Sección Terminales AMHS/GTE, DINAC	dr.torres33@gmail.com	T: +595 217585208/9 F: +595 21 7585292
Perú	AIM	Victor Martinez Serna Gerente de Operaciones Aeronáuticas, CORPAC	amartinez@corpac.gob.pe	T: +511 630-1150/630-1151

Estado/State Organization	Autoridad / Authority		E-mail	T / F
	Area	Nombre y título / Name and Title		
1	2	3	5	6
Suriname	AIM	Lunette Rinelda Edam AIS/Maps and Charts and Communication, CAD	ais@cadsur.sr; edamlunette@hotmail.com	T: +597 498-898 F: +597 498-901
	AIM	Sharitadevi A. Radjie AIS/Maps and Charts and Communication, CAD	ais@cadsur.sr; sha12rad@live.com	T: +597 498-898 F: +597 498-901
Uruguay	ATM	Rosanna Barú Banchieri Encargada Departamento de Servicios Aeronáuticos, DINACIA	rbaru@dinacia.gub.uy rocbb17@gmail.com	T: +5982 604 0408, Ext. 4461
Venezuela	ATM	Wilfredo Gil Sánchez Jefe ACC Maiquetía	w.gil@inac.gob.ve	T: +58 426 517 1599 F: +58 212 355 2216
	CNS	Vicente Fiore Jefe de MMTTO RadarMaiquetía, INAC	v.fiore@inac.gob.ve	T: +58 4166235643
	AIM	Benjamín Uquillas Jefe Subcentro Comunicaciones Maiquetía, INAC	buquillas@gmail.com	T: +58 412 721 5068

APPENDIX B / APENDICE B



APENDICE C

ESTADO DE IMPLANTACIÓN DEL NUEVO FORMATO DE PLAN DE VUELO EN LA REGIÓN SAM

Estado	ACC	Transmisión de Plan de Vuelo (Uso de plantillas con el NUEVO formato en las terminales AFTN/AMHS)	Procesamiento del NUEVO Formato de Plan de Vuelo (FDP)	Fecha de aceptación del NUEVO Formato de Plan de Vuelo	Pruebas Nacionales, Regionales e Interregionales (Programación de ensayos para la implantación del NUEVO formato de plan de vuelo en la Región SAM) (SAM/IG/9Cuestión 8, Apéndice E)	Actualizaciones Cartas de Acuerdo ATS entre ACCs Adyacentes
Argentina	Comodoro Rivadavia	Implantada (terminal AMHS)	Manual	1 septiembre 2012 NOTAM en referencia al AIC publicado el 19 de abril del 2012	Realizadas	No realizadas
	Córdoba	Implantada (terminal AMHS)	Automatizado Actualización FDP			
	Ezeiza	Implantada (terminal AMHS)	Automatizado Actualización FDP			
	Mendoza	Implantada (terminal AMHS)	Manual			
	Resistencia	Implantada (terminal AMHS)	Manual			
Bolivia	La Paz	Implantada (terminal AMHS)	Manual	No definida	Realizadas parcialmente	No realizadas
Brasil	Amazónico	Implantada (terminal AMHS)	Automatizado (uso de conversor)	30 junio 2012	Realizadas	No realizadas
	Atlántico	Implantada (terminal AMHS)	Automatizado (uso de conversor)			
	Brasilia	Implantada (terminal AMHS)	Automatizado (uso de conversor)			
	Curitiba	Implantada (terminal AMHS)	Automatizado (uso de conversor)			

Verde indica que ya los Estados han publicado que están listo para aceptar el NUEVO formato de plan de vuelo y que hasta el 15 de noviembre de 2012 están aceptando el NUEVO y ACTUAL formato de plan de vuelo.

Estado	ACC	Transmisión de Plan de Vuelo (Uso de plantillas con el NUEVO formato en las terminales AFTN/AMHS)	Procesamiento del NUEVO Formato de Plan de Vuelo (FDP)	Fecha de aceptación del NUEVO Formato de Plan de Vuelo	Pruebas Nacionales, Regionales e Interregionales (Programación de ensayos para la implantación del NUEVO formato de plan de vuelo en la Región SAM) (SAM/IG/9Cuestión 8, Apéndice E)	Actualizaciones Cartas de Acuerdo ATS entre ACCs Adyacentes
	Recife	Implantada (terminal AMHS)	Automatizado (uso de conversor)			
Chile	Antofagasta	Implantada (terminal AMHS)	Manual	1 octubre	Realizadas parcialmente	No realizadas
	Punta Arena	Implantada (terminal AMHS)	Manual			
	Puerto Montt	Implantada (terminal AMHS)	Manual			
	Santiago	Implantada (terminal AMHS)	Manual o automatizado (conversor a definir)			
Colombia	Barranquilla	No implantada (terminal AMHS)	Manual o automatizado (conversor a definir)	No definida	Realizadas	No realizadas
	Bogotá	No implantada (terminal AMHS)	Manual o automatizado (conversor a definir)			
Ecuador	Guayaquil	Implantada (terminal AMHS)	Automatizado Uso conversor	No definida	Realizadas parcialmente	No realizadas
Guyana Francesa	Rochambeau	Implantada terminal AFTN	Automatizado Actualización FDP	No definida	Realizadas Parcialmente	No realizadas
Guyana	Timehri	Implantada (terminal AMHS)	Automatizado Actualización FDP	Listo	Realizadas parcialmente	No realizadas
Panamá	Panamá	No implantada	Manual	Listo	Realizadas	No realizadas
Paraguay	Asunción	Implantada (terminal AMHS)	Manual o actualización FDP (no definido)	1 de noviembre de 2012	Realizadas	No realizadas

Estado	ACC	Transmisión de Plan de Vuelo (Uso de plantillas con el NUEVO formato en las terminales AFTN/AMHS)	Procesamiento del NUEVO Formato de Plan de Vuelo (FDP)	Fecha de aceptación del NUEVO Formato de Plan de Vuelo	Pruebas Nacionales, Regionales e Interregionales (Programación de ensayos para la implantación del NUEVO formato de plan de vuelo en la Región SAM) (SAM/IG/9Cuestión 8, Apéndice E)	Actualizaciones Cartas de Acuerdo ATS entre ACCs Adyacentes
Perú	Lima	Implantada (terminal AMHS)	Automatizado Actualización FDP	1 de noviembre de 2012	Realizadas	No realizadas
Surinam	Paramaribo	Implantada (terminal AMHS)	Automatizado Actualización FDP	Listo	Realizadas	No realizadas
Uruguay	Montevideo	No implantada	Actualización FDP en proceso	1 de noviembre de 2012	Realizadas parcialmente	No realizadas
Venezuela	Maiquetía	Implantada (terminal AMHS)	Manual	1 de noviembre de 2012	Realizadas	No realizadas

APPENDIX D / APENDICE D

TRANSMITIDO A SACONFPL DESDE BRASIL (SBEGZXAM)

13:16:32 -----

BEI480 27131628

FF SACONFPL

271316 SBEGZXAM

(FPL-TESTE01-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:28:41 -----

BEI504 27132835

FF SACONFPL

271328 SBEGZXAM

(FPL-TESTE02-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:43:30 -----

BEI535 27134327

FF SACONFPL

271343 SBEGZXAM

(FPL-TESTE03-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

14:01:38 -----

BEI600 27140136

FF SACONFPL

271401 SBEGZXAM

(FPL-TESTE04-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

-----BEI664 27142122

FF SACONFPL
271421 SBEGZXAM
(FPL-TESTE05-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

14:41:27 -----

BEI691 27144124
FF SACONFPL
271441 SBEGZXAM
(FPL-TESTE06-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

-----BEI778 27150224

FF SACONFPL
271502 SBEGZXAM

TRANSMITIDO A SACONFPL DESDE BRASIL (SBMNZXAM)

13:14:02 -----

BEI478 27131400
FF SACONFPL SCSCZPZX
271300 SBMNZXAM
(FPL-TESTE01-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

-----BEI491 27132317

FF SACONFPL SCSCZPZX

271320 SBMNZXAM

(FPL-TESTE02-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:42:08 -----

BEI530 27134158

FF SACONFPL SCSCZPZX

271340 SBMNZXAM

(FPL-TESTE03-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

14:00:02 -----

BEI584 27135958

FF SACONFPL SCSCZPZX

271400 SBMNZXAM

(FPL-TESTE04-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

14:20:41 -----

BEI661 27142037

FF SACONFPL SCSCZPZX

271420 SBMNZXAM

(FPL-TESTE05-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

14:41:15 -----

BEI689 27144112
FF SACONFPL SCSCZPZX
271440 SBMNZXAM
(FPL-TESTE06-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

15:01:26 -----

BEI767 27150122
FF SACONFPL SCSCZPZX
271500 SBMNZXAM
(FPL-TESTE07-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

-----BEI838 27151950

FF SACONFPL SCSCZPZX
271520 SBMNZXAM
(FPL-TESTE08-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

15:42:38 -----

BEI896 27154234
FF SACONFPL SCSCZPZX
271540 SBMNZXAM
(FPL-TESTE09-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

16:02:05 -----

BEI957 27160104
FF SACONFPL SCSCZPZX
271600 SBMNZXAM
(FPL-TESTE10-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

TRANSMITIDO A SACONFPL DESDE CHILE

-----SBA0397 271305
FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SCONFPL
271302 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A318/M-DE1E2FGHILOVWYZ/S
-SCEL1400
-N0442F370 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO UT650 CBA DCT 3109S06409W DCT
3109S06413W DCT
-SACO0106 SAME
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCCVV EET/SAMV0012 SACU0041
SEL/CDEF RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE STAGE FOUR TEST NUEVO FPL)

13:07:26 -----

SBA0399 271307
FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SCONFPL
271306 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A320/M-DE1E2FGHILOVRWY/S
-SCEL1400
-N0438F350 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO UT650 CBA DCT 3109S06409W DCT
3109S06413W DCT
-SACO0107 SAME
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 COM/TESTCOM DAT/TESTDAT SUT/TESTSUR
DOF/120927 REG/CCBAA EET/SAMV0012 SACU0041 SEL/QWER CODE/0A PER/A
RMK/TCAS EQUIPPED TEST NUEVO FPL)

13:09:12 -----

SBA0401 271309
FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SCONFPL
271308 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A320/M-DE1E2FGHILOVRWY/S
-SCEL1655
-N0433F330 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO/N0439F350 UT650 CBA UM400

SIKOB/N0441F370 UM400 IMBEK IMBEK1
-SBGR0316 SBKP
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCBAL
EET/SAMV0012 SACU0041 SARU0124 SBCW0152 SBBS0309 SBCW0313 SEL/GMLQ
TALT/SCEL
RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE TEST NUEVO FPL)

13:11:03 -----
SBA0404 271310
FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SCONFPL
271309 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-B763/H-DE1E2FHILM1OVRWXYZ/S
-SCEL1400
-N0454F390 ALBAL1 ALBAL UM424 ASADA ASADA6
-SAEZ0132 SAME
-PBN/A1B3B4B5D3D4 NAV/RNP10 RNAV5 RNAV1 DOF/120927 REG/CCCDM
EET/SAMV0012 SAEU0044 SEL/AMHL
RMK/CALLSIGN LAN CHILE STAGE THREE TEST NUEVO FPL)

13:12:51 -----
SBA0406 271312
FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SCONFPL
271311 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-B763/H-DE1E2FGHILM1OVRWXYZ/S
-SCEL1400
-N0459F390 ALBAL1 ALBAL UM424 ASADA ASADA6
-SAEZ0131 SUMU
-PBN/A1B1D1O1 NAV/RNP10 RNAV5 RNAV1 DOF/120927 REG/CCBDD
EET/SAMV0012 SAEU0044 SEL/DQLP
RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE STAGE THREE TEST NUEVO FPL)

13:14:54 -----
SBA0407 271314
FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SCONFPL
271313 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A319/M-DE1E2FGHILOVRWYZ/S
-SCEL1400
-N0386F270 NEBEG1 YESOS UA307 DOZ DCT
-SAME0034 SACO
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 COM/TESTCOM DAT/TESTDAT SUT/TESTSUR
DOF/120927 REG/CCBCE EET/SAMV0013 SEL/GPKQ
RMK/TCAS EQUIPPED TEST NUEVO FPL)

13:18:07 -----

SBA0409 271318
FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SCONFPL
271315 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A318/M-DE1E2FGHILOVWY/S
-SCEL1400
-N0388F270 NEBEG1 YESOS UA307 DOZ DCT
-SAME0034 SACO
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 COM/TESTCOM DAT/TESTDAT SUR/TESTSUR DOF/120927
REG/CCCVA EET/SAMV0013 SEL/CJBE CODE/003A PER/A
RMK/TCAS EQUIPPED RMK/STAGE FOUR TEST NUEVO FPL)

13:19:21 -----

SBA0410 271319
FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SCONFPL
271318 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A320/M-DE1E2FGHILOVRWYZ/S
-SCEL1400
-N0396F270 NEBEG1 YESOS UA307 DOZ DCT
-SAME0034 SACO
-PBN/A1B1D1S1S2T2 NAV/PBN B1D1 DOF/120927 REG/CCCOM EET/SAMV0013
SEL/JSCR RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE STAGE THREE
RMK/TESTATC2012

-----SBA0414 271321

FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SCONFPL
271320 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A320/M-DE1E2FGHILOVRWYZ/S
-SCEL1305
-N0434F330 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO/N0439F350 UT650 CBA UM400
PULEN/N0441F370 UM400 IMBEK IMBEK1
-SBGR0315 SBGL
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCCOF
EET/SAMV0012 SACU0041 SARU0124 SBCW0152 SBBS0308 SBCW0312 SEL/JRMS
RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE STAGE THREE
RMK/TEST NUEVO FPL)

13:22:47 -----

SBA0415 271322
FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SCONFPL
271322 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A343/H-DE1E2FGHIJ5LM1OVRWXYZ/D1S
-SCEL1400
-N0468F410 ALBAL1 ALBAL UM424 ASADA ASADA6

-SAEZ0140 SACO
-PBN/A1B1D1O1 NAV/RNP10 RNAV5 RNAV1 DOF/120927 REG/CCCQC
EET/SAMV0014 SAEU0055 SEL/KRDH OPR/LAN AIRLINE
RMK/TCAS EQUIPPED STAGE THREE RMK/TEST NUEVO FPL)

15:59:37 -----

SBA0533 271559
GG SAEZNFPL SACONFPL SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL
SULSNFPL SUMUZPZX
271551 SCSCYFAX
SVC CON RESPECTO A LAS PRUEBAS REALIZADAS DIA HOY NFPL, AGRADECERE
SUS COMENTARIOS SOBRE LOS NFPL EMITIDOS POR SCELZPZX COMO LAN0001
Y RMK/TEST NUEVO FPL.
DIRECCIONAR MENSAJE A SCSCYFAX. GRACIAS.

TRANSMITIDO A SACONFPL DESDE PARAGUAY

13:48:33 -----

ABA045 27134829
FF SACONFPL SAEZNFPL SUMUNFPL SUMUZPZX SCSCZPZX SULSNFPL
271336 SGASYFYX
(FPL-TESTE02-IS
-1B733/M-ABCDE1FGHIJ56J7LORTUVWXYZ/PSB1V2D1
-SMJP1500
-N0463F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

ABA047 27140712
FF SACONFPL SAEZNFPL SUMUNFPL SUMUZPZX SCSCZPZX SULSNFPL
271336 SGASYFYX
(FPL-TPU030T-IS
-1A320/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SPIM1520
-N0443F380 TIMOR3 ATOGO UM674 TBG UL465 GMC UG448 TADPO
G448 MTH DVALL1
-KMIA0522 KPBI
-PBN/NAV/A1B1 DOF/120930 REG/N680TA
EET/SEGU0116 SKED0154 MPZL0229 MKJK0341 MUFH0422 KZMA0454 SEL/AFDS RALT/SPIM
SPST SKCL MPTO MWCR KMIA
RMK/TESTE01 TACA NFPL)

14:36:53 -----

ABA049 27143606
GG SAEZNFPL SACONFPL SACOZRXX SAEZXLXL SCSCZPZX SCELZPZX
271430 SGASYFYX
BUEN DIA COLEGAS, DAMOS ACUSE RECIBO DE LOS PLANES DE VUELO DE PRUEBA
PARA EL NUEVO FORMATO DE FPL - RX 5/5
ESPERAMOS RECIBIR SUS RESPECTIVOS REPORTES DE COMO RECIBEN NUESTRO
TRAFICO TKS.

TRANSMITIDO A SAEZNFPL DESDE URUGUAY

13:01:52 -----

MBB135 271304

FF SAEZNFPL SAEZNFPL

271306 SUMUNFPL

(FPL-TESTE02-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074 TALT/SMJP
RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:23:05 -----

MBB142 271325

FF SAEZNFPL SAEZNFPL

271328 SUMUZPZX

(FPL-TESTE02-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEI DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074 TALT/SMJP
RMK/TEST FLIGHTPLAN)TXJB

13:23:11 -----

MBB143 271325

FF SAEZNFPL SAEZNFPL

271329 SUMUZPZX

(FPL-TESTE02-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074 TALT/SMJP
RMK/TEST FLIGHTPLAN)TXJB

TRANSMITIDO A SAEZNFPL DESDE TACA

13:13:34 -----

BEI477 27131329
FF SAEZNFPL SAEZNFPL
271311 EDDFTAIX
(FPL-TPU030T-IS
-A320/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SPIM1520
-N0443F380 TIMOR3 ATOGO UM674 TBG UL465 GCM UG448 TADPO G448 MTH
DVALL1
-KMIA0522 KPBI KFL
-PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N680TA EET/SEGU0116 SKED0154 MPZL0229
MKJK0341 MUFH0422 KZMA0454 SEL/AFDS RALT/SPIM SPST SKCL MPTO MWCR
KMIA RMK/TEST01 TACA NFPL)

13:23:13 -----

BEI490 27132309
FF SAEZNFPL SAEZNFPL
271319 EDDFTAIX
(FPL-LRC624T-IS
-A321/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SCEL1435
-N0465F340 ESLAR5 VTN UW200 TOY/M079F340 UL302 ILMAR/N0464F340 DCT
SCO PISCO3B
-SPIM0330 SPQU SPSO
-PBN/A1B1C1D1 DOF/120927 REG/N568TA EET/SCFZ0053 SPIM0223 SEL/BMCK
RALT/SCEL SCFA SPSO SPIM RMK/TEST02 LACSA NFPL)

13:44:42 -----

BEI540 27134413
FF SAEZNFPL SAEZNFPL
271342 EDDFTAIX
(FPL-TPU028T-IS
-A320/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SPIM1515
-N0458F350 CEDRO1 CEDRO UA304 VIR UM415 SIDAK UZ22 PIR
-SBGR0412 SBGL SBKP
-PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N493TA EET/SLLF0113 SBCW0237 SBBS0334
SBCW0408 SEL/MPBR RALT/SPIM SPSO SCAR SLVR SBCG SBGR RMK/TEST03
TACA NFPL)

13:56:41 -----

BEI564 27135638
FF SAEZNFPL SAEZNFPL
271352 EDDFTAIX
(FPL-TPU025T-IS
-A321/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SPIM1535
-N0462F350 PISCO1 SCO UL550 SAREG/N0455F370 UL550 ROS UA558 MULTA
UW24 SNT SNT6A
-SAEZ0337 SAAR

-PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N568TA EET/SCFZ0103 SACF0155 SAEF0301
SEL/BMCK RALT/SPIM SCAR SCDA SCFA SACO SAAR SAEZ RMK/TEST04 TACA
NFPL)

14:01:45 -----

BEI602 27140142
FF SAEZNFPL SCONFPL
271359 EDDFTAIX
(FPL-TPU132T-IS
-A320/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SPIM1605
-N0448F390 LIMA4 AMVEX UL305 GIR W17 ABL ABL1B
-SKBO0228 SKRG
-PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N682TA EET/SEGU0125 SPIM0139 SEGU0139
SKED0141 SEL/ALDP RALT/SPIM SPCL SPST SPQT SKBO RMK/TEST05 TACA
NFPL)

14:13:40 -----

BEI639 27141336
FF SAEZNFPL SCONFPL
271412 EDDFTAIX
(FPL-TPU031T-IS
-A320/M-SDE2E3FGHIRW/S
-KMIA2005
-N0459F350 DCT DHP DCT MTH G448 TADPO UG448 GCM UL465 TBG UM674
ATOGO ATOGO1
-SPIM0516 SPSO
-PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N495TA EET/KZMA0003 MUFH0023 MKJK0055
MPZL0134 SKED0246 SEGU0323 SPIM0400 SEL/FJGQ RALT/KMIA MUHA MWCR
MPTO SKCL SPQT SPCL SPIM RMK/TEST06 TACA NFPL)

14:50:57 -----

BEI716 27145053
FF SAEZNFPL SCONFPL
271446 EDDFTAIX
(FPL-TPU083T-IS
-A319/M-SDE2E3FGHIR/S
-MUHA2017
-N0462F270 ZARAGO6 UCL UG448 GCM UL465 TBG UM674 ATOGO ATOGO1
-SPIM0452 SPSO
-STS/NONRVSM PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N478TA EET/MKJK0030 MPZL0109
SKED0221 SEGU0257 SPIM0335 SEL/QSBL RALT/MUHA MWCR MROC SEMT SEGU
SPIM RMK/TEST08 TACA NFPL)

-----BEI773 27150139

FF SAEZNFPL SCONFPL
271459 EDDFTAIX
(FPL-LRC625T-IS
-A321/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SPIM2000
-M079F350 ILMAR1 ILMAR UL302 TOY UG551 TBN ANDES3
-SCEL0258 SCIE

-PBN/A1B1C1D1 DOF/120927 REG/N568TA EET/SCFZ0054 SCEZ0214 SEL/BMCK
RALT/SPIM SPSO SCFA SCEL RMK/TEST09 LACSA NFPL)

BEI820 27151607
FF SAEZNFPL SAEZNFPL
271514 EDDFTAIX
(FPL-TAI055T-IS
-E190/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SPIM2000
-N0457F350 PISCO1 SCO UL550 ITAKI UL300 ALDER/N0452F370 UL300 TOY
UW208 TBN ANDES3
-SCEL0313 SCIE
-PBN/B1 DOF/120927 REG/N937TA
EET/SCFZ0102 SCEZ0226 SEL/APLS
RALT/SPIM SPSO SCAR SCFA SCEL RMK/TEST10 TACA NFPL NONRNP10)

BEI849 27152335
FF SAEZNFPL SAEZNFPL
271522 EDDFTAIX
(FPL-TPU029T-IS
-A320/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SBGR2050
-N0463F340 DCT BCO DCT PIER DCT CGO DCT SCB UM415 PRR/N0460F350
UM415 ESPIN/N0457F360 UM415 MEXUR MEXUR3B
-SPIM0446 SPSO
-PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N493TA
EET/SLLF0146 SPIM0322 SEL/MPBR
RALT/SBGR SBCG SLVR SCAR SPSO SPIM RMK/TEST11 TACA NFPL)

15:50:21 -----
BEI908 27155018
FF SAEZNFPL SAEZNFPL
271548 EDDFTAIX
(FPL-TPU024T-IS
-A321/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SAEZ2115
-N0458F340 ATOVO2A ATOVO UW5 ROS UL550 SCO PISCO3B
-SPIM0429 SPSO
-PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N568TA EET/SACF0044 SCFZ0207 SPIM0314
SEL/BMCK RALT/SAEZ SAAR SACO SCFA SCDA SCAR SPIM RMK/TEST12 TACA
NFPL)

-----BEI960 27160129
FF SAEZNFPL SAEZNFPL
271557 EDDFTAIX
(FPL-TPU049T-IS
-A321/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SVMI2155
-N0466F340 MARES1 MARES A315 ATONO UG427 EZA UM414 AMVEX AMVEX2
-SPIM0335 SPSO
-PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N567TA EET/SKED0051 SPIM0204 SEL/KLPQ
RALT/SVMI SKRG SKCL SPQT SPST SPCL SPIM RMK/TEST13 TACA NFPL)

16:09:06 -----

BEI997 27160902
FF SAEZNFPL SAEZNFPL
271605 EDDFTAIX
(FPL-TPU133T-IS
-A320/M-SDE2E3FGHIR/S
-SKBO2240
-N0467F280 KAMIS5A KAMIS W16 GIR UL305 AMVEX AMVEX2
-SPIM0227 SPSO
-STS/NONRVSM PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N682TA EET/SKED0007 SEGU0043
SPIM0044 SEGU0045 SPIM0059 SEL/ALDP RALT/SKBO SKCL SPQT SPST SPCL
SPIM RMK/TEST14 TACA NFPL)

TRANSMITIDO A SAEZNFPL DESDE BRAZIL

13:17:17 -----

BEI482 27131713
FF SAEZNFPL
271317 SBBRAMHS
(FPL-TESTE02-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/120629 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP
RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:21:25 -----

BEI487 27132121
FF SAEZNFPL
271321 SBBRAMHS
(FPL-TESTE02-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP
RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:48:47 -----

BEI546 27134841
FF SAEZNFPL
271348 SBBRNFPL
(FPL-TESTE02-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ;APSB1V2D1
-SMPJ1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/120629 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

TRANSMITIDO A SAEZNFPL DESDE CHILE

-----SBA0397 271305
FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SAEZNFPL
271302 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A318/M-DE1E2FGHILOVWYZ/S
-SCEL1400
-N0442F370 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO UT650 CBA DCT 3109S06409W DCT
3109S06413W DCT
-SACO0106 SAME
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCCVV EET/SAMV0012 SACU0041
SEL/CDEF RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE STAGE FOUR TEST NUEVO FPL)

13:07:26 -----
SBA0399 271307
FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SAEZNFPL
271306 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A320/M-DE1E2FGHILOVRWY/S
-SCEL1400
-N0438F350 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO UT650 CBA DCT 3109S06409W DCT
3109S06413W DCT
-SACO0107 SAME
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 COM/TESTCOM DAT/TESTDAT SUT/TESTSUR
DOF/120927 REG/CCBAA EET/SAMV0012 SACU0041 SEL/QWER CODE/0A PER/A
RMK/TCAS EQUIPPED TEST NUEVO FPL)

13:09:12 -----
SBA0401 271309
FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SAEZNFPL
271308 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A320/M-DE1E2FGHILOVRWY/S
-SCEL1655
-N0433F330 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO/N0439F350 UT650 CBA UM400
SIKOB/N0441F370 UM400 IMBEK IMBEK1
-SBGR0316 SBKP
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCBAL
EET/SAMV0012 SACU0041 SARU0124 SBCW0152 SBBS0309 SBCW0313 SEL/GMLQ
TALT/SCEL
RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE TEST NUEVO FPL)

13:11:03 -----

SBA0404 271310
FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SCONFPL
271309 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-B763/H-DE1E2FHILM1OVRWXYZ/S
-SCEL1400
-N0454F390 ALBAL1 ALBAL UM424 ASADA ASADA6
-SAEZ0132 SAME
-PBN/A1B3B4B5D3D4 NAV/RNP10 RNAV5 RNAV1 DOF/120927 REG/CCCDM
EET/SAMV0012 SAEU0044 SEL/AMHL
RMK/CALLSIGN LAN CHILE STAGE THREE TEST NUEVO FPL)

13:12:51 -----

SBA0406 271312
FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SCONFPL
271311 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-B763/H-DE1E2FGHILM1OVRWXYZ/S
-SCEL1400
-N0459F390 ALBAL1 ALBAL UM424 ASADA ASADA6
-SAEZ0131 SUMU
-PBN/A1B1D1O1 NAV/RNP10 RNAV5 RNAV1 DOF/120927 REG/CCBDD
EET/SAMV0012 SAEU0044 SEL/DQLP
RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE STAGE THREE TEST NUEVO FPL)

13:14:54 -----

SBA0407 271314
FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SCONFPL
271313 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A319/M-DE1E2FGHILOVRWYZ/S
-SCEL1400
-N0386F270 NEBEG1 YESOS UA307 DOZ DCT
-SAME0034 SACO
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 COM/TESTCOM DAT/TESTDAT SUT/TESTSUR
DOF/120927 REG/CCBCE EET/SAMV0013 SEL/GPKQ
RMK/TCAS EQUIPPED TEST NUEVO FPL)

13:18:07 -----

SBA0409 271318
FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SCONFPL
271315 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A318/M-DE1E2FGHILOVWY/S
-SCEL1400
-N0388F270 NEBEG1 YESOS UA307 DOZ DCT
-SAME0034 SACO

-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 COM/TESTCOM DAT/TESTDAT SUR/TESTSUR DOF/120927
REG/CCCVA EET/SAMV0013 SEL/CJBE CODE/003A PER/A
RMK/TCAS EQUIPPED RMK/STAGE FOUR TEST NUEVO FPL)

13:19:21 -----

SBA0410 271319
FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SCONFPL
271318 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A320/M-DE1E2FGHILOVRWYZ/S
-SCEL1400
-N0396F270 NEBEG1 YESOS UA307 DOZ DCT
-SAME0034 SACO
-PBN/A1B1D1S1S2T2 NAV/PBN B1D1 DOF/120927 REG/CCCOM EET/SAMV0013
SEL/JSCR RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE STAGE THREE
RMK/TESTATC2012

-----SBA0414 271321
FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SCONFPL
271320 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A320/M-DE1E2FGHILOVRWYZ/S
-SCEL1305
-N0434F330 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO/N0439F350 UT650 CBA UM400
PULEN/N0441F370 UM400 IMBEK IMBEK1
-SBGR0315 SBGL
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCCOF
EET/SAMV0012 SACU0041 SARU0124 SBCW0152 SBBS0308 SBCW0312 SEL/JRMS
RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE STAGE THREE
RMK/TEST NUEVO FPL)

13:22:47 -----

SBA0415 271322
FF SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL SULSNFPL SUMUZPZX
SAEZNFL SCONFPL
271322 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A343/H-DE1E2FGHIJ5LM1OVRWXYZ/D1S
-SCEL1400
-N0468F410 ALBAL1 ALBAL UM424 ASADA ASADA6
-SAEZ0140 SACO
-PBN/A1B1D1O1 NAV/RNP10 RNAV5 RNAV1 DOF/120927 REG/CCCQC
EET/SAMV0014 SAEU0055 SEL/KRDH OPR/LAN AIRLINE
RMK/TCAS EQUIPPED STAGE THREE RMK/TEST NUEVO FPL)

15:59:37 -----

SBA0533 271559

GG SAEZNFPL SACONFPL SBEGNFPL SBBRNFPL SGASNFPL SGESNFPL SUMUNFPL
SULSNFPL SUMUZPZX

271551 SCSCYFAX

SVC CON RESPECTO A LAS PRUEBAS REALIZADAS DIA HOY NFPL, AGRADECERE
SUS COMENTARIOS SOBRE LOS NFPL EMITIDOS POR SCELZPZX COMO LAN0001
Y RMK/TEST NUEVO FPL.

DIRECCIONAR MENSAJE A SCSCYFAX. GRACIAS.

TRANSMITIDO A SACONFPL DESDE PARAGUAY

13:48:33 -----

ABA045 27134829

FF SACONFPL SAEZNFPL SUMUNFPL SUMUZPZX SCSCZPZX SULSNFPL
271336 SGASYFYX

(FPL-TESTE02-IS

-1B733/M-ABCDE1FGHIJ56J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0463F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

ABA047 27140712

FF SACONFPL SAEZNFPL SUMUNFPL SUMUZPZX SCSCZPZX SULSNFPL
271336 SGASYFYX

(FPL-TPU030T-IS

-1A320/M-SDE2E3FGHIRW/S

-SPIM1520

-N0443F380 TIMOR3 ATOGO UM674 TBG UL465 GMC UG448 TADPO

G448 MTH DVALL1

-KMIA0522 KPBI

-PBN/NAV/A1B1 DOF/120930 REG/N680TA

EET/SEGU0116 SKED0154 MPZL0229 MKJK0341 MUFH0422 KZMA0454 SEL/AFDS RALT/SPIM

SPST SKCL MPTO MWCR KMIA

RMK/TESTE01 TACA NFPL)

14:36:53 -----

ABA049 27143606

GG SAEZNFPL SACONFPL SACOZRXX SAEZXLXL SCSCZPZX SCELZPZX
271430 SGASYFYX

BUEN DIA COLEGAS, DAMOS ACUSE RECIBO DE LOS PLANES DE VUELO DE PRUEBA
PARA EL NUEVO FORMATO DE FPL - RX 5/5

ESPERAMOS RECIBIR SUS RESPECTIVOS REPORTES DE COMO RECIBEN NUESTRO
TRAFICO TKS.

TRANSMITIDO A SAEZNFPL DESDE URUGUAY

13:01:52 -----
MBB135 271304

FF SAEZNFPL SAEZNFPL

271306 SUMUNFPL

(FPL-TESTE02-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074 TALT/SMJP
RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:23:05 -----
MBB142 271325

FF SAEZNFPL SAEZNFPL

271328 SUMUZPZX

(FPL-TESTE02-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEI DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074 TALT/SMJP
RMK/TEST FLIGHTPLAN)TXJB

13:23:11 -----
MBB143 271325

FF SAEZNFPL SAEZNFPL

271329 SUMUZPZX

(FPL-TESTE02-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074 TALT/SMJP
RMK/TEST FLIGHTPLAN)TXJB

TRANSMITIDO A SAEZNFPL DESDE TACA

13:13:34 -----

BEI477 27131329
FF SAEZNFPL SAEZNFPL
271311 EDDFTAIX
(FPL-TPU030T-IS
-A320/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SPIM1520
-N0443F380 TIMOR3 ATOGO UM674 TBG UL465 GCM UG448 TADPO G448 MTH
DVALL1
-KMIA0522 KPBI KFL
-PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N680TA EET/SEGU0116 SKED0154 MPZL0229
MKJK0341 MUFH0422 KZMA0454 SEL/AFDS RALT/SPIM SPST SKCL MPTO MWCR
KMIA RMK/TEST01 TACA NFPL)

13:23:13 -----

BEI490 27132309
FF SAEZNFPL SAEZNFPL
271319 EDDFTAIX
(FPL-LRC624T-IS
-A321/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SCEL1435
-N0465F340 ESLAR5 VTN UW200 TOY/M079F340 UL302 ILMAR/N0464F340 DCT
SCO PISCO3B
-SPIM0330 SPQU SPSO
-PBN/A1B1C1D1 DOF/120927 REG/N568TA EET/SCFZ0053 SPIM0223 SEL/BMCK
RALT/SCEL SCFA SPSO SPIM RMK/TEST02 LACSA NFPL)

13:44:42 -----

BEI540 27134413
FF SAEZNFPL SAEZNFPL
271342 EDDFTAIX
(FPL-TPU028T-IS
-A320/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SPIM1515
-N0458F350 CEDRO1 CEDRO UA304 VIR UM415 SIDAK UZ22 PIR
-SBGR0412 SBGL SBKP
-PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N493TA EET/SLLF0113 SBCW0237 SBBS0334
SBCW0408 SEL/MPBR RALT/SPIM SPSO SCAR SLVR SBCG SBGR RMK/TEST03
TACA NFPL)

13:56:41 -----

BEI564 27135638
FF SAEZNFPL SAEZNFPL
271352 EDDFTAIX
(FPL-TPU025T-IS
-A321/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SPIM1535
-N0462F350 PISCO1 SCO UL550 SAREG/N0455F370 UL550 ROS UA558 MULTA
UW24 SNT SNT6A
-SAEZ0337 SAAR

-PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N568TA EET/SCFZ0103 SACF0155 SAEF0301
SEL/BMCK RALT/SPIM SCAR SCDA SCFA SACO SAAR SAEZ RMK/TEST04 TACA
NFPL)

14:01:45 -----

BEI602 27140142
FF SAEZNFPL SCONFPL
271359 EDDFTAIX
(FPL-TPU132T-IS
-A320/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SPIM1605
-N0448F390 LIMA4 AMVEX UL305 GIR W17 ABL ABL1B
-SKBO0228 SKRG
-PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N682TA EET/SEGU0125 SPIM0139 SEGU0139
SKED0141 SEL/ALDP RALT/SPIM SPCL SPST SPQT SKBO RMK/TEST05 TACA
NFPL)

14:13:40 -----

BEI639 27141336
FF SAEZNFPL SCONFPL
271412 EDDFTAIX
(FPL-TPU031T-IS
-A320/M-SDE2E3FGHIRW/S
-KMIA2005
-N0459F350 DCT DHP DCT MTH G448 TADPO UG448 GCM UL465 TBG UM674
ATOGO ATOGO1
-SPIM0516 SPSO
-PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N495TA EET/KZMA0003 MUFH0023 MKJK0055
MPZL0134 SKED0246 SEGU0323 SPIM0400 SEL/FJGQ RALT/KMIA MUHA MWCR
MPTO SKCL SPQT SPCL SPIM RMK/TEST06 TACA NFPL)

14:50:57 -----

BEI716 27145053
FF SAEZNFPL SCONFPL
271446 EDDFTAIX
(FPL-TPU083T-IS
-A319/M-SDE2E3FGHIR/S
-MUHA2017
-N0462F270 ZARAGO6 UCL UG448 GCM UL465 TBG UM674 ATOGO ATOGO1
-SPIM0452 SPSO
-STS/NONRVSM PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N478TA EET/MKJK0030 MPZL0109
SKED0221 SEGU0257 SPIM0335 SEL/QSBL RALT/MUHA MWCR MROC SEMT SEGU
SPIM RMK/TEST08 TACA NFPL)

-----BEI773 27150139

FF SAEZNFPL SCONFPL
271459 EDDFTAIX
(FPL-LRC625T-IS
-A321/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SPIM2000
-M079F350 ILMAR1 ILMAR UL302 TOY UG551 TBN ANDES3
-SCEL0258 SCIE

-PBN/A1B1C1D1 DOF/120927 REG/N568TA EET/SCFZ0054 SCEZ0214 SEL/BMCK
RALT/SPIM SPSO SCFA SCEL RMK/TEST09 LACSA NFPL)

BEI820 27151607
FF SAEZNFPL SAEZNFPL
271514 EDDFTAIX
(FPL-TAI055T-IS
-E190/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SPIM2000
-N0457F350 PISCO1 SCO UL550 ITAKI UL300 ALDER/N0452F370 UL300 TOY
UW208 TBN ANDES3
-SCEL0313 SCIE
-PBN/B1 DOF/120927 REG/N937TA
EET/SCFZ0102 SCEZ0226 SEL/APLS
RALT/SPIM SPSO SCAR SCFA SCEL RMK/TEST10 TACA NFPL NONRNP10)

BEI849 27152335
FF SAEZNFPL SAEZNFPL
271522 EDDFTAIX
(FPL-TPU029T-IS
-A320/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SBGR2050
-N0463F340 DCT BCO DCT PIER DCT CGO DCT SCB UM415 PRR/N0460F350
UM415 ESPIN/N0457F360 UM415 MEXUR MEXUR3B
-SPIM0446 SPSO
-PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N493TA
EET/SLLF0146 SPIM0322 SEL/MPBR
RALT/SBGR SBCG SLVR SCAR SPSO SPIM RMK/TEST11 TACA NFPL)

15:50:21 -----
BEI908 27155018
FF SAEZNFPL SAEZNFPL
271548 EDDFTAIX
(FPL-TPU024T-IS
-A321/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SAEZ2115
-N0458F340 ATOVO2A ATOVO UW5 ROS UL550 SCO PISCO3B
-SPIM0429 SPSO
-PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N568TA EET/SACF0044 SCFZ0207 SPIM0314
SEL/BMCK RALT/SAEZ SAAR SACO SCFA SCDA SCAR SPIM RMK/TEST12 TACA
NFPL)

-----BEI960 27160129
FF SAEZNFPL SAEZNFPL
271557 EDDFTAIX
(FPL-TPU049T-IS
-A321/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SVMI2155
-N0466F340 MARES1 MARES A315 ATONO UG427 EZA UM414 AMVEX AMVEX2
-SPIM0335 SPSO
-PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N567TA EET/SKED0051 SPIM0204 SEL/KLPQ
RALT/SVMI SKRG SKCL SPQT SPST SPCL SPIM RMK/TEST13 TACA NFPL)

16:09:06 -----

BEI997 27160902
FF SAEZNFPL SAEZNFPL
271605 EDDFTAIX
(FPL-TPU133T-IS
-A320/M-SDE2E3FGHIR/S
-SKBO2240
-N0467F280 KAMIS5A KAMIS W16 GIR UL305 AMVEX AMVEX2
-SPIM0227 SPSO
-STS/NONRVSM PBN/A1B1 DOF/120927 REG/N682TA EET/SKED0007 SEGU0043
SPIM0044 SEGU0045 SPIM0059 SEL/ALDP RALT/SKBO SKCL SPQT SPST SPCL
SPIM RMK/TEST14 TACA NFPL)

TRANSMITIDO DESDE CHILE A BRASIL (SBBRNFPL)

13:08:50 -----

EBI528
FF SBBRNFPL SBEGNFPL
271306 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A320/M-DE1E2FGHILOVRWY/S
-SCEL1400
-N0438F350 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO UT650 CBA DCT 3109S06409W DCT
3109S06413W DCT
-SACO0107 SAME
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 COM/TESTCOM DAT/TESTDAT SUT/TESTSUR
DOF/120927 REG/CCBAA EET/SAMV0012 SACU0041 SEL/QWER CODE/0A PER/A
RMK/TCAS EQUIPPED TEST NUEVO FPL)

13:08:55 -----

EBI529
FF SBBRNFPL SBEGNFPL
271302 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A318/M-DE1E2FGHILOVWYZ/S
-SCEL1400
-N0442F370 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO UT650 CBA DCT 3109S06409W DCT
3109S06413W DCT
-SACO0106 SAME
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCCVV EET/SAMV0012 SACU0041
SEL/CDEF
RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE STAGE FOUR TEST NUEVO FPL)

13:10:18 -----

EBI534
FF SBBRNFPL SBEGNFPL
271308 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A320/M-DE1E2FGHILOVRWY/S
-SCEL1655
-N0433F330 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO/N0439F350 UT650 CBA UM400

SIKOB/N0441F370 UM400 IMBEK IMBEK1
-SBGR0316 SBKP
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCBAL
EET/SAMV0012 SACU0041 SARU0124 SBCW0152 SBBS0309 SBCW0313 SEL/GMLQ
TALT/SCEL RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE TEST NUEVO FPL)

13:11:45 -----

EBI537
FF SBBRNFPL SBEGNFPL
271309 SCENZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-B763/H-DE1E2FHILM1OVRWXYZ/S
-SCEN1400
-N0454F390 ALBAL1 ALBAL UM424 ASADA ASADA6
-SAEZ0132 SAME
-PBN/A1B3B4B5D3D4 NAV/RNP10 RNAV5 RNAV1 DOF/120927 REG/CCCDM
EET/SAMV0012 SAEU0044 SEL/AMHL RMK/CALLSIGN LAN CHILE
STAGE THREE TEST NUEVO FPL)

13:11:47 -----

EBI538
GG SBEGNFPL SBBRNFPL
271310 SCSCZPZX
SVC AGRADECERE INCLUIR EN LOS MSG DE PRUEBAS NFPLLA DIRECCION SCENZPZ
X
GRACIAS Y SALUDOS

13:14:18 -----

EBI540
FF SBBRNFPL SBEGNFPL
271311 SCENZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-B763/H-DE1E2FGHILM1OVRWXYZ/S
-SCEN1400
-N0459F390 ALBAL1 ALBAL UM424 ASADA ASADA6
-SAEZ0131 SUMU
-PBN/A1B1D1O1 NAV/RNP10 RNAV5 RNAV1 DOF/120927 REG/CCBDD
EET/SAMV0012 SAEU0044 SEL/DQLP
RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE
STAGE THREE
TEST NUEVO FPL)

13:15:27 -----

EBI543
FF SBBRNFPL SBEGNFPL
271313 SCENZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A319/M-DE1E2FGHILOVRWYZ/S
-SCEN1400
-N0386F270 NEBEG1 YESOS UA307 DOZ DCT
-SAME0034 SACO
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 COM/TESTCOM DAT/TESTDAT SUT/TESTSUR

DOF/120927 REG/CCBCE EET/SAMV0013 SEL/GPKQ
RMK/TCAS EQUIPPED TEST NUEVO FPL)

13:18:46 -----

EBI545

FF SBBRNFPL SBEGNFPL

271315 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-A318/M-DE1E2FGHILOVWY/S

-SCEL1400

-N0388F270 NEBEG1 YESOS UA307 DOZ DCT

-SAME0034 SACO

-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 COM/TESTCOM DAT/TESTDAT SUR/TESTSUR DOF/120927
REG/CCCVA EET/SAMV0013 SEL/CJBE CODE/003A PER/A
RMK/TCAS EQUIPPED RMK/STAGE FOUR
TEST NUEVO FPL)

13:21:01 -----

EBI546

FF SBBRNFPL SBEGNFPL

271318 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-A320/M-DE1E2FGHILOVRWYZ/S

-SCEL1400

-N0396F270 NEBEG1 YESOS UA307 DOZ DCT

-SAME0034 SACO

-PBN/A1B1D1S1S2T2 NAV/PBN B1D1 DOF/120927 REG/CCCOM EET/SAMV0013
SEL/JSCR RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE
STAGE THREE)
RMK/TESTATC2012

13:22:11 -----

EBI548

FF SBBRNFPL SBEGNFPL

271320 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-A320/M-DE1E2FGHILOVRWYZ/S

-SCEL1305

-N0434F330 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO/N0439F350 UT650 CBA UM400

PULEN/N0441F370 UM400 IMBEK IMBEK1

-SBGR0315 SBGL

-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCCOF
EET/SAMV0012 SACU0041 SARU0124 SBCW0152 SBBS0308 SBCW0312 SEL/JRMS
RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE STAGE THREE
RMK/TEST NUEVO FPL)

13:23:20 -----

EBI550

FF SBBRNFPL SBEGNFPL

271322 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-A343/H-DE1E2FGHIJ5LM1OVRWXYZ/D1S

-SCEL1400
-N0468F410 ALBAL1 ALBAL UM424 ASADA ASADA6
-SAEZ0140 SACO
-PBN/A1B1D1O1 NAV/RNP10 RNAV5 RNAV1 DOF/120927 REG/CCCQC
EET/SAMV0014 SAEU0055 SEL/KRDH OPR/LAN AIRLINE
RMK/TCAS EQUIPPED STAGE THREE RMK/TEST NUEVO FPL)

13:26:59 -----

EBI551
FF SBEGNFPL
271315 SAEZXLXL
(FPL-LAP721-IS
-A320/M-SDGHIRWYZ/S
-SAEZ1250
-N0453F350 PTA6A KUKEN UM654 SIDUL/N0453F370 UM654 VUPIT
UM400 GEDEL DCT PNG UM548 RONUT RONUT2
-SBGR0236 SBGL SBKP
-PBN/B1O1 NAV/B1O1 REG/PRMAR EET/SAEU0015 SUEO0019 SBCW0053
SBBS0226 SBCW0230 SEL/SGHR OPR/TAM MERCOSUR PER/038622 RMK/TCAS II
EQPD
RMK/FPL DE PRUEBA CFME RX)

13:46:52 -----

EBI556
FF SBEGNFPL SBBRNFPL
271330 SACOZRXX
(FPL-TESTE02-IG
-1B733/M-CDEFGHIOTUVWXYZ/APS
-SMJP1500
-N0436F360 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ SMJP
-NAV/RNAV10 RNAV5 GNSS RNAV2 DME DME IRU RNAV1 RNP AR APCH NAV/LPV
GBAS DOF/121002 REG/PZTCN EET/0013 SEL/HKMR PER/M074 TALT/SMJP
RMK/TEST FLIGHTPLAN. DAT/S FMC WPR ACARS)

16:01:47 -----

EBI680
GG SBBRNFPL SBEGNFPL
271551 SCSCYFAX
SVC CON RESPECTO A LAS PRUEBAS REALIZADAS DIA HOY NFPL, AGRADECERE
SUS COMENTARIOS SOBRE LOS NFPL EMITIDOS POR SCELZPZX COMO LAN0001
Y RMK/TEST NUEVO FPL.
DIRECCIONAR MENSAJE A SCSCYFAX. GRACIAS.

TRANSMITIDO DESDE CHILE A BRASIL (SBEGNFPL)

13:08:50 -----

EBI528
FF SBBRNFPL SBEGNFPL
271306 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A320/M-DE1E2FGHILOVRWY/S

-SCEL1400
-N0438F350 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO UT650 CBA DCT 3109S06409W DCT
3109S06413W DCT
-SACO0107 SAME
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 COM/TESTCOM DAT/TESTDAT SUT/TESTSUR
DOF/120927 REG/CCBAA EET/SAMV0012 SACU0041 SEL/QWER CODE/0A PER/A
RMK/TCAS EQUIPPED
TEST NUEVO FPL)

13:08:55 -----

EBI529
FF SBBRNFPL SBEGNFPL
271302 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A318/M-DE1E2FGHILOVWYZ/S
-SCEL1400
-N0442F370 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO UT650 CBA DCT 3109S06409W DCT
3109S06413W DCT
-SACO0106 SAME
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCCVV EET/SAMV0012 SACU0041
SEL/CDEF
RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE STAGE FOUR
TEST NUEVO FPL)

13:10:18 -----

EBI534
FF SBBRNFPL SBEGNFPL
271308 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A320/M-DE1E2FGHILOVRWY/S
-SCEL1655
-N0433F330 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO/N0439F350 UT650 CBA UM400
SIKOB/N0441F370 UM400 IMBEK IMBEK1
-SBGR0316 SBKP
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCBAL
EET/SAMV0012 SACU0041 SARU0124 SBCW0152 SBBS0309 SBCW0313 SEL/GMLQ
TALT/SCSEL RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE
TEST NUEVO FPL)

13:11:45 -----

EBI537
FF SBBRNFPL SBEGNFPL
271309 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-B763/H-DE1E2FHILM1OVRWXYZ/S
-SCEL1400
-N0454F390 ALBAL1 ALBAL UM424 ASADA ASADA6
-SAEZ0132 SAME
-PBN/A1B3B4B5D3D4 NAV/RNP10 RNAV5 RNAV1 DOF/120927 REG/CCCDM
EET/SAMV0012 SAEU0044 SEL/AMHL RMK/CALLSIGN LAN CHILE
STAGE THREE TEST NUEVO FPL)

13:11:47 -----

EBI538

GG SBEGNFPL SBBRNFPL

271310 SCSCZPZX

SVC AGRADECERE INCLUIR EN LOS MSG DE PRUEBAS NFPLLA DIRECCION SCELZPZ
X

GRACIAS Y SALUDOS

13:14:18 -----

EBI540

FF SBBRNFPL SBEGNFPL

271311 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-B763/H-DE1E2FGHILM1OVRWXYZ/S

-SCEL1400

-N0459F390 ALBAL1 ALBAL UM424 ASADA ASADA6

-SAEZ0131 SUMU

-PBN/A1B1D1O1 NAV/RNP10 RNAV5 RNAV1 DOF/120927 REG/CCBDD

EET/SAMV0012 SAEU0044 SEL/DQLP

RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE

STAGE THREE

TEST NUEVO FPL)

13:15:27 -----

EBI543

FF SBBRNFPL SBEGNFPL

271313 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-A319/M-DE1E2FGHILOVRWYZ/S

-SCEL1400

-N0386F270 NEBEG1 YESOS UA307 DOZ DCT

-SAME0034 SACO

-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 COM/TESTCOM DAT/TESTDAT SUT/TESTSUR

DOF/120927 REG/CCBCE EET/SAMV0013 SEL/GPKQ

RMK/TCAS EQUIPPED TEST NUEVO FPL)

13:18:46 -----

EBI545

FF SBBRNFPL SBEGNFPL

271315 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-A318/M-DE1E2FGHILOVWY/S

-SCEL1400

-N0388F270 NEBEG1 YESOS UA307 DOZ DCT

-SAME0034 SACO

-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 COM/TESTCOM DAT/TESTDAT SUR/TESTSUR DOF/120927

REG/CCCVA EET/SAMV0013 SEL/CJBE CODE/003A PER/A

RMK/TCAS EQUIPPED RMK/STAGE FOUR

TEST NUEVO FPL)

13:21:01 -----

EBI546

FF SBBRNFPL SBEGNFPL

271318 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-A320/M-DE1E2FGHILOVRWYZ/S

-SCEL1400

-N0396F270 NEBEG1 YESOS UA307 DOZ DCT

-SAME0034 SACO

-PBN/A1B1D1S1S2T2 NAV/PBN B1D1 DOF/120927 REG/CCCOM EET/SAMV0013

SEL/JSCR RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE

STAGE THREE)

RMK/TESTATC2012

13:22:11 -----

EBI548

FF SBBRNFPL SBEGNFPL

271320 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-A320/M-DE1E2FGHILOVRWYZ/S

-SCEL1305

-N0434F330 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO/N0439F350 UT650 CBA UM400

PULEN/N0441F370 UM400 IMBEK IMBEK1

-SBGR0315 SBGL

-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCCOF

EET/SAMV0012 SACU0041 SARU0124 SBCW0152 SBBS0308 SBCW0312 SEL/JRMS

RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE STAGE THREE

RMK/TEST NUEVO FPL)

13:23:20 -----

EBI550

FF SBBRNFPL SBEGNFPL

271322 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-A343/H-DE1E2FGHIJ5LM1OVRWXYZ/D1S

-SCEL1400

-N0468F410 ALBAL1 ALBAL UM424 ASADA ASADA6

-SAEZ0140 SACO

-PBN/A1B1D1O1 NAV/RNP10 RNAV5 RNAV1 DOF/120927 REG/CCCQC

EET/SAMV0014 SAEU0055 SEL/KRDH OPR/LAN AIRLINE

RMK/TCAS EQUIPPED STAGE THREE RMK/TEST NUEVO FPL)

13:26:59 -----

EBI551

FF SBEGNFPL

271315 SAEZXLXL

(FPL-LAP721-IS

-A320/M-SDGHIRWYZ/S

-SAEZ1250

-N0453F350 PTA6A KUKEN UM654 SIDUL/N0453F370 UM654 VUPIT

UM400 GEDEL DCT PNG UM548 RONUT RONUT2

-SBGR0236 SBGL SBKP

-PBN/B1O1 NAV/B1O1 REG/PRMAR EET/SAEU0015 SUEO0019 SBCW0053
SBBS0226 SBCW0230 SEL/SGHR OPR/TAM MERCOSUR PER/038622 RMK/TCAS II
EQPD RMK/FPL DE PRUEBA CFME RX)

13:46:52 -----

EBI556

FF SBEGNFPL SBBRNFPL

271330 SACOZRXX

(FPL-TESTE02-IG

-1B733/M-CDEFGHIOTUVWXYZ/APS

-SMJP1500

-N0436F360 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ SMJP

-NAV/RNAV10 RNAV5 GNSS RNAV2 DME DME IRU RNAV1 RNP AR APCH NAV/LPV
GBAS DOF/121002 REG/PZTCN EET/0013 SEL/HKMR PER/M074 TALT/SMJP
RMK/TEST FLIGHTPLAN. DAT/S FMC WPR ACARS)

16:01:47 -----

EBI680

GG SBBRNFPL SBEGNFPL

271551 SCSCYFAX

SVC CON RESPECTO A LAS PRUEBAS REALIZADAS DIA HOY NFPL, AGRADECERE
SUS COMENTARIOS SOBRE LOS NFPL EMITIDOS POR SCELZPZX COMO LAN0001
Y RMK/TEST NUEVO FPL.

DIRECCIONAR MENSAJE A SCSCYFAX. GRACIAS.

TRANSMITIDO A CHILE (SCELZPZX)

13:18:06 -----

BSA1802

FF SCELZPZX SCSCNFPL

271322 SUMUNFPL

(FPL-TESTE02-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS

DOF/121002 REG/PZTCN EET/SOOO0013 DORLI0025

SBAZ0036 SEL/HKMR

ORGN/SMJPYFYX PER/M074 TALT/SMJP

RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:44:09 -----

BSA1815

FF SCELZPZX

271342 SBBRNFPL

SVC WE RECEIVED CORRECTLY YOUR MESSAGE. TKS.

13:47:27 -----

BSA1819

FF SCSCZPZX SCELZPZX

271330 SACOZRXX

(FPL-TESTE02-IG

-1B733/M-CDEFGHIOTUVWXYJZ/APS

-SMJP1500

-N0436F360 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ SMJP

-NAV/RNAV10 RNAV5 GNSS RNAV2 DME DME IRU RNAV1 RNP AR APCH NAV/LPV

GBAS DOF/121002 REG/PZTCN EET/0013 SEL/HKMR PER/M074 TALT/SMJP

RMK/TEST FLIGHTPLAN. DAT/S FMC WPR ACARS)

14:38:15 -----

BSA1948

GG SCSCZPZX SCELZPZX

271430 SGASYFYX

BUEN DIA COLEGAS, DAMOS ACUSE RECIBO DE LOS PLANES DE VUELO DE PRUEBA
PARA EL NUEVO FORMATO DE FPL - RX 5/5

ESPERAMOS RECIBIR SUS RESPECTIVOS REPORTES DE COMO RECIBEN NUESTRO
TRAFICO TKS.

-----14:56:54 -----

BSA1961

FF SCZPZX

271455 SGESZPZX

----- Mensaje Original -----

? De: ?SCZPZX?? Para: ?SGESNFPL + 1??Enviado:

2012.09.27 13:08:59 (Jueves)?Asunto:

?(FPL-LAN0001-IS-A318/M-DE1E2FGHILOVWYZ/S-SCZ1400-N0442F370 NEBEG1

YESOS UA307 ESITO UT650 CBA DCT 3109S06409W DCT 3109S06413W

DCT-SACO0106 SAME-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCCVV

EET/SAMV0012 SACU0041 SEL/CDEF RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE

STAGE FOUR TEST NUEVO FPL) OK..RECIBIDO

TRANSMITIDO A CHILE (SCSCNFPL)

13:17:01 -----

BSA1800

FF SCSCZPZX SCSCNFPL

271319 SUMUNFPL

(FPL-TESTE02-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS

DOF/121002 REG/PZTCN EET/SOOO0013 DORLI0025

SBAZ0036 SEL/HKMR

ORGN/SMJPYFYX PER/M074 TALT/SMJP

RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:18:06 -----
BSA1802
FF SCENZPZX SCSCNFPL
271322 SUMUNFPL
(FPL-TESTE02-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS
DOF/121002 REG/PZTCN EET/SOOO0013 DORLI0025
SBAZ0036 SEL/HKMR
ORGN/SMJPYFYX PER/M074 TALT/SMJP
RMK/TEST FLIGHTPLAN)

TRANSMITIDO A CHILE (SCSCZPZX)

13:13:33 -----
BSA1797
FF SCSCZPZX
271300 SAEZXLXL
(FPL-LPE2429-IS
-B763/H-SXDHIRWZY/S
-SAEZ1230
-N0430F320 TORUL1 URINO UA30 UMKAL NAVAR5
-SCEL0149 SCFA
-PBN/B1 D1 NAV/RNAV5 RNP10 DAT/HV DOF/120927 REG/CCBCA EET/SAMV0049
SCEZ0132 SEL/CMEF RMK/TCAS EQPD RMK/FLP DE PRUEBA)

13:15:48 -----
BSA1799
FF SCSCZPZX
271300 SBMNZXAM
(FPL-TESTE01-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:17:01 -----
BSA1800
FF SCSCZPZX SCSCNFPL
271319 SUMUNFPL
(FPL-TESTE02-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS
DOF/121002 REG/PZTCN EET/SOOO0013 DORLI0025
SBAZ0036 SEL/HKMR
ORGN/SMJPYFYX PER/M074 TALT/SMJP
RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:18:05 -----

BSA1801
FF SCSCZPZX
271316 SBEGZXAM
(FPL-TESTE01-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:18:06 -----

BSA1802
FF SCELZPZX SCSCNFPL
271322 SUMUNFPL
(FPL-TESTE02-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS
DOF/121002 REG/PZTCN EET/SOOO0013 DORLI0025
SBAZ0036 SEL/HKMR
ORGN/SMJPYFYX PER/M074 TALT/SMJP
RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:26:01 -----

BSA1806
FF SCSCZPZX
271324 SBEGAMHS
(FPL-TESTE01-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:26:02 -----

BSA1807
FF SCSCZPZX
271315 SAEZXLXL
(FPL-LAP721-IS

-A320/M-SDGHIRWYZ/S
-SAEZ1250
-N0453F350 PTA6A KUKEN UM654 SIDUL/N0453F370 UM654 VUPIT
UM400 GEDEL DCT PNG UM548 RONUT RONUT2
-SBGR0236 SBGL SBKP
-PBN/B1O1 NAV/B1O1 REG/PRMAR EET/SAEU0015 SUEO0019 SBCW0053
SBBS0226 SBCW0230 SEL/SGHR OPR/TAM MERCOSUR PER/038622 RMK/TCAS II
EQPD
RMK/FPL DE PRUEBA CFME RX)

13:28:21 -----
BSA1809
FF SCSCZPZX
271326 SBEGAMHS
(FPL-TESTE02-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:29:31 -----
BSA1810
FF SCSCZPZX
271328 SBEGZXAM
(FPL-TESTE02-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:42:59 -----
BSA1814
FF SCSCZPZX
271340 SBMNZXAM
(FPL-TESTE03-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:44:10 -----

BSA1816

FF SCSCZPZX

271343 SBEGZXAM

(FPL-TESTE03-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:46:22 -----

BSA1818

FF SCSCZPZX

271344 SBEGAMHS

(FPL-TESTE03-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:47:27 -----

BSA1819

FF SCSCZPZX SCELZPZX

271330 SACOZRXX

(FPL-TESTE02-IG

-1B733/M-CDEFGHIOTUVWXYZ/AP

-SMJP1500

-N0436F360 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ SMJP

-NAV/RNAV10 RNAV5 GNSS RNAV2 DME DME IRU RNAV1 RNP AR APCH NAV/LPV

GBAS DOF/121002 REG/PZTCN EET/0013 SEL/HKMR PER/M074 TALT/SMJP

RMK/TEST FLIGHTPLAN. DAT/S FMC WPR ACARS)

13:49:56 -----

BSA1820

FF SCSCZPZX

271336 SGASYFYX

(FPL-TESTE02-IS

-1B733/M-ABCDE1FGHIJ56J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0463F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:51:12 -----

BSA1823

FF SCSCZPZX

271336 SGESZTZX

RECIBIDO 5/5

(FPL-TESTE02-IS

-1B733/M-ABCDE1FGHIJ56J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0463F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

14:00:59 -----

BSA1840

FF SCSCZPZX

271400 SBMNZXAM

(FPL-TESTE04-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

14:02:24 -----

BSA1844

FF SCSCZPZX

271400 SBEGAMHS

(FPL-TESTE04-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

14:02:28 -----

BSA1845

FF SCSCZPZX

271401 SBEGZXAM

(FPL-TESTE04-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

14:09:11 -----

BSA1866
FF SCSCZPZX
271336 SGASYFYX
(FPL-TPU030T-IS
-1A320/M-SDE2E3FGHIRW/S
-SPIM1520
-N0443F380 TIMOR3 ATOGO UM674 TBG UL465 GMC UG448 TADPO
G448 MTH DVALL1
-KMIA0522 KPBI
-PBN/NAV/A1B1 DOF/120930 REG/N680TA EET/SEGU0116 SKED0154 MPZL0229
MKJK0341 MUFH0422 KZMA0454 SEL/AFDS RALT/SPIM SPST SKCL MPTO MWCR
KMIA RMK/TESTE01 TACA NFPL)

14:22:30 -----

BSA1889
FF SCSCZPZX
271420 SBMNZXAM
(FPL-TESTE05-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

14:25:42 -----

BSA1928
FF SCSCZPZX
271421 SBEGZXAM
(FPL-TESTE05-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

14:25:46 -----

BSA1929
FF SCSCZPZX
271421 SBEGAMHS
(FPL-TESTE05-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

14:38:15 -----

BSA1948

GG SCSCZPZX SCELZPZX

271430 SGASYFYX

BUEN DIA COLEGAS, DAMOS ACUSE RECIBO DE LOS PLANES DE VUELO DE PRUEBA
PARA EL NUEVO FORMATO DE FPL - RX 5/5
ESPERAMOS RECIBIR SUS RESPECTIVOS REPORTES DE COMO RECIBEN NUESTRO
TRAFICO TKS.

14:42:58 -----

BSA1952

FF SCSCZPZX

271440 SBMNZXAM

(FPL-TESTE06-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

14:43:02 -----

BSA1953

FF SCSCZPZX

271441 SBEGZXAM

(FPL-TESTE06-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

14:46:27 -----

BSA1954

FF SCSCZPZX

271444 SBEGAMHS

(FPL-TESTE06-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

-----14:56:54 -----

BSA1961
FF SCELZPZX
271455 SGESZPZX

----- Mensaje Original -----

? De: ?SCELZPZX?? Para: ?SGESNFPL + 1??Enviado:
2012.09.27 13:08:59 (Jueves)?Asunto:
??(FPL-LAN0001-IS-A318/M-DE1E2FGHILOVWYZ/S-SCEL1400-N0442F370 NEBEG1
YESOS UA307 ESITO UT650 CBA DCT 3109S06409W DCT 3109S06413W
DCT-SACO0106 SAME-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCCVV
EET/SAMV0012 SACU0041 SEL/CDEF RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE
STAGE FOUR TEST NUEVO FPL) OK..RECIBIDO

15:03:11 -----

BSA1971
FF SCSCZPZX
271500 SBEGAMHS
(FPL-TESTE07-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

15:03:15 -----

BSA1972
FF SCSCZPZX
271500 SBMNZXAM
(FPL-TESTE07-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

15:05:03 -----

BSA1980
FF SCSCZPZX
271502 SBEGZXAM
(FPL-TESTE07-IS
-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

15:27:46 -----

BSA2034

FF SCSCZPZX

271520 SBMNZXAM

(FPL-TESTE08-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

15:27:50 -----

BSA2035

FF SCSCZPZX

271524 SBEGZXAM

(FPL-TESTE08-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

15:44:01 -----

BSA2113

FF SCSCZPZX

271542 SBEGZXAM

(FPL-TESTE09-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

15:44:03 -----

BSA2114

FF SCSCZPZX

271540 SBMNZXAM

(FPL-TESTE09-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

16:03:16 -----

BSA2148

FF SCSCZPZX

271600 SBMNZXAM

(FPL-TESTE10-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

16:04:54 -----

BSA2155

FF SCSCZPZX

271602 SBEGZXAM

(FPL-TESTE10-IS

-B733/M-ABCDE1FGHIJ5J6J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0436F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

TRANSMITIDO A PARAGUAY

13:07:55 -----

BAA182

FF SGESNFPL SGASNFPL

271306 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-A320/M-DE1E2FGHILOVRWY/S

-SCEL1400

-N0438F350 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO UT650 CBA DCT 3109S06409W DCT

3109S06413W DCT

-SACO0107 SAME

-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 COM/TESTCOM DAT/TESTDAT SUT/TESTSUR

DOF/120927 REG/CCBAA EET/SAMV0012 SACU0041 SEL/QWER CODE/0A PER/A

RMK/TCAS EQUIPPED

TEST NUEVO FPL)

13:07:57 -----

BAA183

FF SGESNFPL SGASNFPL

271302 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-A318/M-DE1E2FGHILOVWYZ/S

-SCEL1400

-N0442F370 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO UT650 CBA DCT 3109S06409W DCT
3109S06413W DCT
-SACO0106 SAME
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCCVV EET/SAMV0012 SACU0041
SEL/CDEF
RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE STAGE FOUR
TEST NUEVO FPL)

13:10:32 -----

BAA186
FF SGESNFPL SGASNFPL
271308 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A320/M-DE1E2FGHILOVRWY/S
-SCEL1655
-N0433F330 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO/N0439F350 UT650 CBA UM400
SIKOB/N0441F370 UM400 IMBEK IMBEK1
-SBGR0316 SBKP
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCBAL
EET/SAMV0012 SACU0041 SARU0124 SBCW0152 SBBS0309 SBCW0313 SEL/GMLQ
TALT/SCSEL RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE
TEST NUEVO FPL)

13:11:58 -----

BAA188
FF SGESNFPL SGASNFPL
271309 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-B763/H-DE1E2FHILM1OVRWXYZ/S
-SCEL1400
-N0454F390 ALBAL1 ALBAL UM424 ASADA ASADA6
-SAEZ0132 SAME
-PBN/A1B3B4B5D3D4 NAV/RNP10 RNAV5 RNAV1 DOF/120927 REG/CCCDM
EET/SAMV0012 SAEU0044 SEL/AMHL RMK/CALLSIGN LAN CHILE
STAGE THREE TEST NUEVO FPL)

13:13:49 -----

BAA189
FF SGESNFPL SGASNFPL
271311 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-B763/H-DE1E2FGHILM1OVRWXYZ/S
-SCEL1400
-N0459F390 ALBAL1 ALBAL UM424 ASADA ASADA6
-SAEZ0131 SUMU
-PBN/A1B1D1O1 NAV/RNP10 RNAV5 RNAV1 DOF/120927 REG/CCBDD
EET/SAMV0012 SAEU0044 SEL/DQLP
RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE
STAGE THREE
TEST NUEVO FPL)

13:15:37 -----

BAA190

FF SGESNFPL SGASNFPL

271313 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-A319/M-DE1E2FGHILOVRWYZ/S

-SCEL1400

-N0386F270 NEBEG1 YESOS UA307 DOZ DCT

-SAME0034 SACO

-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 COM/TESTCOM DAT/TESTDAT SUT/TESTSUR

DOF/120927 REG/CCBCE EET/SAMV0013 SEL/GPKQ

RMK/TCAS EQUIPPED TEST NUEVO FPL)

13:18:52 -----

BAA191

FF SGESNFPL SGASNFPL

271315 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-A318/M-DE1E2FGHILOVWY/S

-SCEL1400

-N0388F270 NEBEG1 YESOS UA307 DOZ DCT

-SAME0034 SACO

-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 COM/TESTCOM DAT/TESTDAT SUR/TESTSUR DOF/120927

REG/CCCVA EET/SAMV0013 SEL/CJBE CODE/003A PER/A

RMK/TCAS EQUIPPED RMK/STAGE FOUR

TEST NUEVO FPL)

13:20:05 -----

BAA192

FF SGESNFPL SGASNFPL

271318 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-A320/M-DE1E2FGHILOVRWYZ/S

-SCEL1400

-N0396F270 NEBEG1 YESOS UA307 DOZ DCT

-SAME0034 SACO

-PBN/A1B1D1S1S2T2 NAV/PBN B1D1 DOF/120927 REG/CCCOM EET/SAMV0013

SEL/JSCR RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE

STAGE THREE)

RMK/TESTATC2012

13:22:23 -----

BAA193

FF SGESNFPL SGASNFPL

271320 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-A320/M-DE1E2FGHILOVRWYZ/S

-SCEL1305
-N0434F330 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO/N0439F350 UT650 CBA UM400
PULEN/N0441F370 UM400 IMBEK IMBEK1
-SBGR0315 SBGL
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCCOF
EET/SAMV0012 SACU0041 SARU0124 SBCW0152 SBBS0308 SBCW0312 SEL/JRMS
RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE STAGE THREE
RMK/TEST NUEVO FPL)

13:23:31 -----
BAA194
FF SGESNFPL SGASNFPL
271322 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A343/H-DE1E2FGHIJ5LM1OVRWXYZ/D1S
-SCEL1400
-N0468F410 ALBAL1 ALBAL UM424 ASADA ASADA6
-SAEZ0140 SACO
-PBN/A1B1D1O1 NAV/RNP10 RNAV5 RNAV1 DOF/120927 REG/CCCQC
EET/SAMV0014 SAEU0055 SEL/KRDH OPR/LAN AIRLINE
RMK/TCAS EQUIPPED STAGE THREE RMK/TEST NUEVO FPL)

TRANSMITIDO A URUGUAY

13:08:07 -----
BMB406
FF SUMUNFPL SUMUZPZX SULSNFPL
271306 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A320/M-DE1E2FGHILOVRWY/S
-SCEL1400
-N0438F350 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO UT650 CBA DCT 3109S06409W DCT
3109S06413W DCT
-SACO0107 SAME
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 COM/TESTCOM DAT/TESTDAT SUT/TESTSUR
DOF/120927 REG/CCBAA EET/SAMV0012 SACU0041 SEL/QWER CODE/0A PER/A
RMK/TCAS EQUIPPED
TEST NUEVO FPL)

13:08:09 -----
BMB407
FF SUMUNFPL SUMUZPZX SULSNFPL
271302 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A318/M-DE1E2FGHILOVWYZ/S
-SCEL1400
-N0442F370 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO UT650 CBA DCT 3109S06409W DCT
3109S06413W DCT
-SACO0106 SAME
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCCVV EET/SAMV0012 SACU0041
SEL/CDEF

RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE STAGE FOUR
TEST NUEVO FPL)

13:10:38 -----

BMB412

FF SUMUNFPL SUMUZPZX SULSNFPL

271308 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-A320/M-DE1E2FGHILOVRWY/S

-SCEL1655

-N0433F330 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO/N0439F350 UT650 CBA UM400

SIKOB/N0441F370 UM400 IMBEK IMBEK1

-SBGR0316 SBKP

-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCBAL

EET/SAMV0012 SACU0041 SARU0124 SBCW0152 SBBS0309 SBCW0313 SEL/GMLQ

TALT/SCel RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE

TEST NUEVO FPL)

13:12:03 -----

BMB414

FF SUMUNFPL SUMUZPZX SULSNFPL

271309 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-B763/H-DE1E2FHILM1OVRWXYZ/S

-SCEL1400

-N0454F390 ALBAL1 ALBAL UM424 ASADA ASADA6

-SAEZ0132 SAME

-PBN/A1B3B4B5D3D4 NAV/RNP10 RNAV5 RNAV1 DOF/120927 REG/CCCDM

EET/SAMV0012 SAEU0044 SEL/AMHL RMK/CALLSIGN LAN CHILE

STAGE THREE TEST NUEVO FPL)

13:13:51 -----

BMB416

FF SUMUNFPL SUMUZPZX SULSNFPL

271311 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-B763/H-DE1E2FGHILM1OVRWXYZ/S

-SCEL1400

-N0459F390 ALBAL1 ALBAL UM424 ASADA ASADA6

-SAEZ0131 SUMU

-PBN/A1B1D1O1 NAV/RNP10 RNAV5 RNAV1 DOF/120927 REG/CCBDD

EET/SAMV0012 SAEU0044 SEL/DQLP

RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE

STAGE THREE

TEST NUEVO FPL)

13:15:44 -----

BMB417

FF SUMUNFPL SUMUZPZX SULSNFPL

271313 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS
-A319/M-DE1E2FGHILOVRWYZ/S
-SCEL1400
-N0386F270 NEBEG1 YESOS UA307 DOZ DCT
-SAME0034 SACO
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 COM/TESTCOM DAT/TESTDAT SUT/TESTSUR
DOF/120927 REG/CCBCE EET/SAMV0013 SEL/GPKQ
RMK/TCAS EQUIPPED TEST NUEVO FPL)

13:18:50 -----
BMB419
FF SUMUNFPL SUMUZPZX SULSNFPL
271315 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A318/M-DE1E2FGHILOVWY/S
-SCEL1400
-N0388F270 NEBEG1 YESOS UA307 DOZ DCT
-SAME0034 SACO
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 COM/TESTCOM DAT/TESTDAT SUR/TESTSUR DOF/120927
REG/CCCVA EET/SAMV0013 SEL/CJBE CODE/003A PER/A
RMK/TCAS EQUIPPED RMK/STAGE FOUR
TEST NUEVO FPL)

13:20:02 -----
BMB420
FF SUMUNFPL SUMUZPZX SULSNFPL
271318 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A320/M-DE1E2FGHILOVRWYZ/S
-SCEL1400
-N0396F270 NEBEG1 YESOS UA307 DOZ DCT
-SAME0034 SACO
-PBN/A1B1D1S1S2T2 NAV/PBN B1D1 DOF/120927 REG/CCCOM EET/SAMV0013
SEL/JSCR RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE
STAGE THREE)
RMK/TESTATC2012

13:22:21 -----
BMB423
FF SUMUNFPL SUMUZPZX SULSNFPL
271320 SCELZPZX
(FPL-LAN0001-IS
-A320/M-DE1E2FGHILOVRWYZ/S
-SCEL1305
-N0434F330 NEBEG1 YESOS UA307 ESITO/N0439F350 UT650 CBA UM400
PULEN/N0441F370 UM400 IMBEK IMBEK1
-SBGR0315 SBGL
-PBN/A1B1D1S1S2T1T2 DOF/120927 REG/CCCOF
EET/SAMV0012 SACU0041 SARU0124 SBCW0152 SBBS0308 SBCW0312 SEL/JRMS

RMK/TCAS EQUIPPED CALLSIGN LAN CHILE STAGE THREE
RMK/TEST NUEVO FPL)

13:23:29 -----

BMB424

FF SUMUNFPL SUMUZPZX SULSNFPL

271322 SCELZPZX

(FPL-LAN0001-IS

-A343/H-DE1E2FGHIJ5LM1OVRWXYZ/D1S

-SCEL1400

-N0468F410 ALBAL1 ALBAL UM424 ASADA ASADA6

-SAEZ0140 SACO

-PBN/A1B1D1O1 NAV/RNP10 RNAV5 RNAV1 DOF/120927 REG/CCCQC

EET/SAMV0014 SAEU0055 SEL/KRDH OPR/LAN AIRLINE

RMK/TCAS EQUIPPED STAGE THREE RMK/TEST NUEVO FPL)

13:26:21 -----

BMB425

FF SULSNFPL SUMUNFPL SUMUZPZX

271315 SAEZXLXL

(FPL-LAP721-IS

-A320/M-SDGHIRWYZ/S

-SAEZ1250

-N0453F350 PTA6A KUKEN UM654 SIDUL/N0453F370 UM654 VUPIT

UM400 GEDEL DCT PNG UM548 RONUT RONUT2

-SBGR0236 SBGL SBKP

-PBN/B1O1 NAV/B1O1 REG/PRMAR EET/SAEU0015 SUEO0019 SBCW0053

SBBS0226 SBCW0230 SEL/SGHR OPR/TAM MERCOSUR PER/038622 RMK/TCAS II

EQPD

RMK/FPL DE PRUEBA CFME RX)

13:27:38 -----

BMB426

GG SULSNFPL SUMUNFPL SUMUZPZX

271326 SKBOFPLA

(FPL-AVA087-IS

-A332/H-SABCDE2GHIJ3KM2RTUWXYZ/SLG1

-SKBO0310

-N0466F390 QUEZA1A QUEZA VVC SJE UA301 LET RBC UL417 ERE UA558 MULTA

UW24 SNT SNT6A

-SAEZ0546 SAAR SACO

-PBN/A1B1C1D1L1O1S1T1 NAV/GBAS SBAS DOF/120930 REG/N973AV

EET/MPZL0041 EET/SPIM0106 SKED0113 SBAZ0121 SLLF0215 SACF0348

SAEF0458 RMK/TEST01 NUEVO FORMATO FPL SKBO)

13:45:38 -----

BMB431

GG SULSNFPL SUMUNFPL SUMUZPZX

271344 SKBOFPLA

(FPL-LAN573-IS
-B763/H-SABCDE2GHIJ3KM2RTUWXYZ/SLG1
-SKBO0456
-N0466F330 KAMIS2B GIR UA550 BOKAN GYV/M079F350 UL780 TRU/N0464F350
UG436 LIM/M079F350 UL302 ASEPU/M076F310 UL302 ATEDA/M070F250 UL302
TOY/N0427F250 UW208 EMBAL ANDES3
-SCEL0539 SAME SACO
-PBN/A1B1C1D1L1O1S1T1 NAV/GBAS SBAS DOF/120930 REG/N973AV
EET/SEGU0043 SPIM0128 SCFZ0322 SCEZ0447 RMK/TEST02 NUEVO FORMATO FPL
SKBO)

13:46:12 -----
BMB432
GG SULSNFPL SUMUNFPL SUMUZPZX
271345 SKBOFPLA
(FPL-TAM8017-IS
-A320/M-SABCDE2GHIJ7KM2RTUWXYZ/PB2V2
-SKBO0011
-N0456F370 QUEZA1A QUEZA VVC UA317 MTU UL201 ABIDE EGLER UL201 PIR
PIRA7
-SBGR0519 SBGL SBKP
-PBN/A1B1C1D1L1O1S1T1 NAV/GBAS SBAS DOF/120930 REG/N952AV
EET/SBAZ0051 SBBS0315 SBCW0513 RALT/SKBO SPQT SBEG SBBR SBGR
RIF/ARPAR UM402 MNS DCT SBEG RMK/TEST03 NUEVO FORMATO FPL SKBO)

13:46:46 -----
BMB433
FF SUMUNFPL SUMUZPZX SULSNFPL
271330 SACOZRXX
(FPL-TESTE02-IG
-1B733/M-CDEFGHIOTUVWXYZ/APS
-SMJP1500
-N0436F360 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ SMJP
-NAV/RNAV10 RNAV5 GNSS RNAV2 DME DME IRU RNAV1 RNP AR APCH NAV/LPV
GBAS DOF/121002 REG/PZTCN EET/0013 SEL/HKMR PER/M074 TALT/SMJP
RMK/TEST FLIGHTPLAN. DAT/S FMC WPR ACARS)

13:49:14 -----
BMB434
FF SUMUNFPL SUMUZPZX SULSNFPL
271336 SGASYFYX
(FPL-TESTE02-IS
-1B733/M-ABCDE1FGHIJ56J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1
-SMJP1500
-N0463F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT
-SBBE0132 SBMQ
-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN
EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074
TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:50:46 -----

BMB435

FF SUMUZPZX SULSNFPL SUMUNFPL

271336 SGESZTZX

RECIBIDO 5/5

(FPL-TESTE02-IS

-1B733/M-ABCDE1FGHIJ56J7LORTUVWXYZ/APSB1V2D1

-SMJP1500

-N0463F370 DCT VILAS UG449 BEL DCT

-SBBE0132 SBMQ

-STS/FLTCK PBN/A1B2C4D1T2 NAV/GBAS SBAS DOF/121002 REG/PZTCN

EET/SOOO0013 DORLI0025 SBAZ0036 SEL/HKMR ORGN/SMJPYFYX PER/M074

TALT/SMJP RMK/TEST FLIGHTPLAN)

13:51:28 -----

BMB436

GG SULSNFPL SUMUNFPL SUMUZPZX

271350 SKBOFPLA

(FPL-TPA831-IN

-B762/H-SABCDE3GHIJ6KM3RTUWXYZ/XB2U2

-SKBO2017

-N0475F350 QUEZQ1A QUEZA B689 VVC UB689 PABON UL417 RBC UA321 DCT

-SGAS0435 SGES SBCT

-PBN/A1B1C1D1L1O1S1T1 NAV/GBAS SBAS DOF/120930 REG/N771QT EET/SBA0115

SLLF0212 SGFA0335 SEL/EQCS RMK/TEST04 NUEVO FORMATO FPL SKBO)

13:54:43 -----

BMB440

GG SULSNFPL SUMUNFPL SUMUZPZX

271353 SKBOFPLA

(FPL-TPA800-IN

-B762/H-SABCE3GHIJ7KM3RTVWXYZ/SLB2U2V2

-SKBO0044

-N0475F360 MECHI3A ABL W36 DAKMO UA317 TBG V4 TUM

-MPTO0115 SKBQ SKRG

-STS/STATE PBN/A1B1C1D1L1O1S1T1 NAV/GBAS SBAS DOF/120929 REG/N767QT

EET/MPZL0045 RMK/TEST05 NUEVO FORMATO FPL SKBO)

14:08:01 -----

BMB452

FF SUMUNFPL SUMUZPZX SULSNFPL

271336 SGASYFYX

(FPL-TPU030T-IS

-1A320/M-SDE2E3FGHIRW/S

-SPIM1520

-N0443F380 TIMOR3 ATOGO UM674 TBG UL465 GMC UG448 TADPO

G448 MTH DVALL1

-KMIA0522 KPBI

-PBN/NAV/A1B1 DOF/120930 REG/N680TA EET/SEGU0116 SKED0154 MPZL0229
MKJK0341 MUFH0422 KZMA0454 SEL/AFDS RALT/SPIM SPST SKCL MPTO MWCR
KMIA RMK/TESTE01 TACA NFPL)

14:34:05 -----

BMB469

FF SULSNFPL SUMUNFPL SUMUZPZX

271427 SPIMFDPI

(FPL-TESTPER-IS

-A319/M-GJ1E2WHKM1/B1AEV2

-SPIM1500

-N0350F310 SPIM SLS UL305 TERAS UL305 DCT BOG

-SKBO0330 SKCL

-PBN/A1B1B2 DAT/V DOF/120927 REG/TEST SEL/SDFG RMK/TEST PERU

EET/SKED0230 NAV/RNAV5

14:40:12 -----

BMB474

FF SULSNFPL SUMUFPLX SUMUZPZX

271433 SPIMFDPI

(FPL-TESTPER-IS

-B763/H-SWRGJ1E1I/HB2G1

-SPIM1740

-N0472F320 SPIM EVRID UL344 AMERO UL344 ARTOM/N0469F340 UL344 ACA UJ3

KEDMA/N0459F360 UJ3 MZT UJ7 PPE J93 AXASA/N0454F240 J93 JLI VISTA2

-KLAX0812 KONT

-PBN/A1B1B3 NAV/B1 DAT/HV DOF/120927 REG/CCCXG EET/SEGU0128 MHCC0213

MMID0400 MMEX0407 MMZT0524 KZLA0739 SEL/SWED RMK/TEST PERU

14:55:26 -----

BMB483

FF SULSNFPL SUMUNFPL SUMUZPZX

271454 SPIMYFYB

FPL-TESTPER-IS

-A319/M-GJ1E2WHKM1/B1AEV2

-SPIM1500

-N0350F310 SPIM SLS UL305 TERAS UL305 DCT BOG

-SKBO0330 SKCL

-PBN/A1B1B2 DAT/V DOF/120927 REG/TEST SEL/SDFG RMK/TEST PERU

EET/SKED0230 NAV/RNAV5

14:57:27 -----

BMB486

FF SULSNFPL SUMUNFPL SUMUZPZX

271441 SPIMYUYX

ATTN PERSONAL RESPONSABLE DE LAS PRUEBAS NFPL:

PARA EL ENVIO DE LOS MENSAJES FPL DE PRUEBA CON EL NUEVO
FORMATO, SIRVANSE CONSIDERAR LA DIRECCION SPIMFDPI, PARA
EL ENVIO DE DICHOS MENSAJES DE PRUEBA A NUESTRO CENTRO.

ALFREDO HARVEY PALOMINO

JUAN PABLO PORTILLA

RAUL ANASTACIO GRANDA

15:02:23 -----

BMB493

FF SULSNFPL SUMUNFPL SUMUZPZX

271500 SPIMYFYB

FPL-TESTPER-IS

-B763/H-SWRGJD1E1I/HB2G1

-SPIM1740

-N0472F320 SPIM EVRID UL344 AMERO UL344 ARTOM/N0469F340 UL344 ACA UJ3

KEDMA/N0459F360 UJ3 MZT UJ7 PPE J93 AXASA/N0454F240 J93 JLI VISTA2

-KLAX0812 KONT

-PBN/A1B1B3 NAV/B1 DAT/HV DOF/120927 REG/CCCXG EET/SEGU0128 MHCC0213

MMID0400 MMEX0407 MMZT0524 KZLA0739 SEL/SWED RMK/TESTPERU

15:27:14 -----

BMB515

GG SULSNFPL SUMUNFPL SUMUZPZX

271521 SKBOFPLA

SVC FINALIZAMOS LAS PRUEBAS.

GRACIAS POR SU COOP

15:48:55 -----

BMB528

FF SUEOZQZX SUMUZPZX SUMUZZZX

271546 SGASZPZX

(FPL-LAP706-IS

-A320/M-VOLDHIWYZ/S

-SGAS1600

-N0460F370 DCT KAMIL DCT TELIX UM548 RONUT RONUT3

-SACO0118 SARE SUMU

-NAV/RNP1 01 NAV/RNAV5 01 REG/PRMAG EET/SARE0020 SEL/ZZZZ

OPR/TAM)MSG PRUEBA

16:01:32 -----

BMB543

GG SUMUNFPL SUMUZPZX SULSNFPL

271551 SCSCYFAX

SVC CON RESPECTO A LAS PRUEBAS REALIZADAS DIA HOY NFPL, AGRADECERE

SUS COMENTARIOS SOBRE LOS NFPL EMITIDOS POR SCELZPZX COMO LAN0001

Y RMK/TEST NUEVO FPL.

DIRECCIONAR MENSAJE A SCSCYFAX. GRACIAS.
