









Curso sobre el Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR)

Módulo 9 - Utilización de la base de datos

Objetivo del Módulo 9

Al final de este módulo los participantes habrán recibido los conocimientos y las guías necesarias para ingresar los datos de las inspecciones en rampa dentro de la aplicación IDISR.



Contenido

La base de datos

Ingreso a la aplicación

Área de trabajo del inspector

Formulario de inspección

Reporte de inspección en rampa

Actualización de la base de datos

Modificación del formulario de inspección



Contenido





La base de datos

- ✓ Fue desarrollada por especialistas del Sistema Regional y Uruguay;
- ✓ Entró en funcionamiento a finales del 2008;
- ✓ Contiene los reportes de las inspecciones en rampa realizadas por los Estados del Sistema Regional;
- ✓ La información de la base de datos es compartida solamente entre los Estados del Sistema Regional a través de un reporte anual y es considerada confidencial.



La base de datos

- ✓ La información de la base de datos permitirá:
 - obtener una indicación general de la seguridad operacional de los explotadores extranjeros;
 - obtener tendencias;
 - identificar peligros;
 - gestionar los riesgos;
 - establecer medidas de mitigación operacional; y
 - alimentar los procesos predictivos de los Programas de Seguridad Operacional (SSP) de los Estados.



Ingreso a la aplicación


- Para ingresar a la aplicación de producción debemos dirigirnos a siguiente dirección:
- http://www1.lima.icao.int/idisr/
- Para el ingreso a la aplicación de prueba:
- http://www1.lima.icao.int/tester/index.php

Se recomienda el uso del explorador Mozila FireFox




Ingreso a la aplicación (cont.)

 Se deberá ingresar con las credenciales suministradas por el administrador.




Área de trabajo del inspector



Hoja de trabajo del inspector / Inspector Worksheet

En la parte superior se ingresarán los datos de identificación de la inspección y el resultado de la misma. En las áreas de inspección se ingresarán los resultados de cada ítem observado.




Áreas a ser inspeccionadas

- A. Cabina de pilotaje (Flight deck)
- B. Cabina de pasajeros e ítems de seguridad (Cabin / Safety items)
- C. Condición externa del avión (Aircraft external condition)
- D. Carga y compartimientos de carga (Cargo and cargo compartments), y
- E. General (General)



Resultados de los hallazgos

Si el campo Result es 'S' (satisfactorio) o 'N/A'(no aplicable), no se deben llenar el resto de los campos. Si es 'N/O'(no observado) solo se deberá llenar el campo de Comments y si el resultado es 'U' (Insatisfactorio) los campos restantes son obligatorios.



Categorías de los hallazgos

✓ Categoría 1 (Cat 1)


Nivel de gravedad: Menor

✓ Categoría 2 (Cat 2)

Nivel de gravedad: Significante

✓ Categoría 3 (Cat 3)


Nivel de gravedad: Mayor





Acciones a ser tomadas

- 1: Información al piloto al mando (PIC);
- 2: Información a la AAC del Estado del explotador y/o Estado de matrícula;
- 3a: Restricción en la operación de vuelo del avión;
- **3b**: Acciones correctivas antes del vuelo;
- 3c: Avión detenido en tierra o retiro de la autorización para operar.






Descripción del hallazgo

Seriousness (Nivel de gravedad):

Minor: Cabin crew not aware of refuelling with passengers on board





Ingreso de la inspección en el sistema

Una vez que se ha llenado todos los campos de la parte superior y de las áreas de trabajo inspeccionadas, se debe hacer clic en el ícono **Add Inspection** para guardar el reporte de inspección en el sistema.

| Clear | | | | Add Inspection |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 1 | Inspector Workshee | t | |
| Inspection Nº | Id. Inspector | State | Standard | Date yyyy-mm-dd |
| 20110800042 | csosa | SP Perú 🔻 | Annex 1,6 PI y (▼ | 2011-08-09 |
| Airport | Time | Operator | AOC Nº | M/M/S |
| SPIM Jorge Cháve ▼ | 14 🔻 02 🔻 | AVA AVIANCA 🔻 | UAEACCER001 | A333 A-330-30 |
| Flight No | O110800042 csosa SP Perú Airport Time Operator PIM Jorge Cháve → 14 → 02 → AVA AVIANCA → L Flight Nº Register From 24 N967CG SKBO Bogota → 1 Insp. Status Re-insp. Date yyyyy-mm-dd | | | Insp. Result |
| 024 | N967CG | SKBO Bogota 🔻 | SPIM Jorge Ch. ▼ | (U) Unsatisfact(▼ |
| Insp. Status | | Areas | | |
| 0pen ▼ | | (E) GENERAL ▼ | | |
| · Sistema Regional de Cooperación para la Vigilància de la Seguridad Operacional | | | | |

Reporte de la inspección en rampa

- Luego nos muestra el reporte de la inspección y tenemos las opciones del menú:
- Print Report: se utiliza para respaldar la inspección en papel, al presionar sobre el botón se envía el formulario a la impresora.
- Download Inspection: genera un documento tipo PDF, para ser descargado por el usuario.
- Edit Inspection: nos permite modificar el formulario en caso de que encontremos errores en el resumen mostrado por el sistema.
- Delete Inspection: Elimina la inspección.
- Send Email: enviamos el formulario por correo electrónico.





Reporte de la inspección en rampa



↓ Download Inspection





Send Email

SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SRVSOP)

IDISR PROGRAM

RAMP SAFETY INSPECTION REPORT

1. Inspection No:20110700012


| 2. 3. 4. 5. | Date Place Time Operator AOC No | 2011-07-06 SLLP 02:01:00 TUS 12345 | 9. 10. 11. 12. 13. | Register A/C Code From To Insp. status | 1478 A30B A-300 B2-100 SLLP SPIM |
|----------------------|---|--|--------------------------------|--|---|
| 7. 8. | State Flight No | SL 123456 | 14. | Insp. result | O U |

15. Items Inspected

| Items | Result | Cat. | Action | Comments |
|-------|--------|-------|--------|---|
| | | | | |
| E1 | S | | | |
| E2 | U | Cat 1 | 1 | Cabin crew not aware of refuelling with passengers on board |
| E3 | S | | | |

16. Areas no inspected


- A FLIGHT DECK
- B CABIN/SAFETY ITEMS
- C AIRCRAFT EXTERNAL CONDITION
- D CARGO AND CARGO COMPARTMENT





Actualización de la base de datos


Los inspectores pueden ingresar en la base de datos los aviones, aeropuertos y explotadores que no se encuentren en la lista.



Actualización de la base de datos(cont.)

✓ Para agregar una aeronave:

- ICAO Codes: Mayúsculas(4 letras y/o dígitos)
- Marker/Model/Series: Mayúsculas
- Builder: campo optativo



Actualización de la base de datos(cont.)

✓ Para agregar un aeropuerto:

- ICAO Id: Mayúsculas(4 letras)
- State: campo optativo
- Airport: campo obligatorio



Actualización de la base de datos(cont.)

Para agregar un explotador:

- Operator's Id: ICAO Code (3 letras), Campo obligatorio
- Número AOC: Campo optativo
- Office name: Nombre del explotador, campo obligatorio.
- Notes: Campo optativo.

| OI | perator Data | |
|---------------|--------------|-----------------|
| | | |
| Operator's id | | |
| AOC Number | | |
| Office Name | | |
| State | Select State | ~ |
| Notes | | |
| | | .:i |
| | | |
| Reset 🔀 Dele | te 📝 Edit | ○ Insert |

- ✓ Primero: ingresar al sistema
- ✓ Segundo: ir a Search report en el menú de trabajo (Working Menu)





✓ Tercero: Si el inspector conoce algún dato del formulario a modificar debe ingresar este dato en los filtros de búsqueda de lo contrario al presionar Search, el sistema le mostrará todas las inspecciones que dicho inspector realizó.

| Filtros d | le búsqueda | | Search | Report | | | |
|-----------|-------------|---|--------|-----------|----------|---|--------|
| Register | Operator (| | Air | port | M/M/S | | |
| | Select | ٧ | Select | V | Select | ٧ | |
| Order by | Default | ٧ | ASC | ∨ Search: | Any Data | ٧ | Search |



Filtramos por Airport = SPIM/ Jorge Chávez y nos muestra todas las inspecciones realizadas en el aeropuerto indicado.

| | | | Search Report | | | |
|-----------|---------------|----------|--------------------|----------|---|----------|
| Register | Operator | Γ | Airport | M/M/S | | |
| | Select Select | 1 | SPIM Jorge Ch.❤️ | Select | ٧ | A |
| Order by: | Default | v | ASC Search: | Any Data | ~ | Search |


| Id | Inspector | State Airport | | From To | Operator Flight Nº | M/M/S Register |
|-----------------|-----------|------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|
| 20081000052 | vsuarez | SP | 2008-10-29 | SPIM | LPE | A-319 |
|) 🔑 🧔 | | SPIM | 08:00 | SPZO | LPE073 | CC CPF |
| 20081000053 | vsuarez | SP | 2008-10-29 | SUMU | TPU | A-319 |
|) 🔑 🦻 | | SPIM | 10:00 | SEQU | TPU040 | N471TA |
| 20081000054 | vsuarez | SP | 2008-10-29 | MPTO | CMP | ERJ-190 |
|) 📙 😺 | | SPIM | 15:20 | мрто | CM358 | HP 1561 |

- ✓ Cuarto: Una vez identificado el formulario presionar el icono en el que aparece una ventana con un lápiz. Este icono nos permite ingresar al formulario para hacer los cambios necesarios y luego se debe grabar el formulario corregido presionando la función Add Inspection Form (igual que cuando se ingresa un formulario nuevo)
- ✓ Nota: Las modificación de un formulario solo lo puede hacer el inspector que realizó la inspección original.




| | The state of the s | | 1900 | | |
|--------------------------------|--|-----------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Icono que sirve para modificar | Id | Inspector | State Date Airport Time | From Operator To Flight Nº | M/M/S Register |
| una inspección | 20081000052 | vsuarez | SP 2008-10-29 | | A-319 |
| | | | SPIM 08:00 | SPZO LPE073 | CC CPF |
| Icono que sirve para | 20081000053 | vsuarez | SP 2008-10-29 | SUMU TPU | A-319 |
| abrir una - inspección | | | SPIM 10:00 | SEQU TPU040 | N471TA |
| en PDF. | 20081000054 | vsuarez | SP 2008-10-29 | MPTO CMP | ERJ-190 |
| Icono que | 🗎 📙 😺 | | SPIM 15:20 | MPTO CM358 | HP 1561 |
| sirve para | 20081000126 | vsuarez | SP 2008-10-29 | LEMD IBE | A-340-600 |
| imprimir la inspección | | | SPIM 18:30 | LEMD IBE6650 | EC JCZ |
| | 20081000144 | vsuarez | SP 2008-10-31 | LEMD MPD | A-330-200 |
| (CDV/C | 🗎 📙 😺 | | SPIM 07:30 | SPIM PDM975 | EC KIL |

A continuación se hacen los cambios necesarios una vez que el ítem del hallazgo ha sido subsanado. En este caso se está utilizando el área General.



 Una vez realizados los cambios se guarda el formulario de inspección modificado.




Resultados de la inspecciones


- Hallazgos: Desviaciones de las normas de la OACI.
- El sistema utiliza un enfoque cuantitativo. Este enfoque compara el número total de hallazgos (F) con el número total de inspecciones (I) y con los ítems inspeccionados (II).
- Se inspeccionan un total de 53 ítems diferentes.




✓ Enfoque cuantitativo (números)



Número de inspecciones por año




✓ Categoría de los resultados






Número de hallazgos por inspección



✓ Inspecciones por Estado por año





✓ Total de Ítems insatisfactorios

| | | | | | | | Yea | r | | | | | |
|------|---|----|----|-------|-----|-----|-------|----|----|-------|----|----|-------|
| | | | 20 | 08 | | 200 | 9 | | 20 | 10 | | 20 | 11 |
| Item | Description | I | F | F/I | I | F | F/I | I | F | F/I | I | F | F/I |
| A1 | General condition | 74 | 15 | 0.203 | 110 | 2 | 0.018 | 70 | 1 | 0.014 | 69 | 0 | 0.000 |
| A2 | Emergency exit | 68 | 2 | 0.029 | 106 | 1 | 0.009 | 69 | 0 | 0.000 | 69 | 0 | 0.000 |
| А3 | Equipment: ACAS, FDR, CVR, ELT, GPWS, FMC | 60 | 0 | 0.000 | 102 | 0 | 0.000 | 67 | 0 | 0.000 | 66 | 0 | 0.000 |
| A4 | Manuals | 71 | 13 | 0.183 | 105 | 6 | 0.057 | 66 | 1 | 0.015 | 67 | 0 | 0.000 |
| A5 | Checklists | 67 | 0 | 0.000 | 104 | 0 | 0.000 | 67 | 0 | 0.000 | 67 | 0 | 0.000 |
| A6 | Route guide | 53 | 1 | 0.019 | 93 | 0 | 0.000 | 62 | 0 | 0.000 | 63 | 0 | 0.000 |
| A7 | Minimum Equipment List (MEL) | 75 | 11 | 0.147 | 100 | 3 | 0.030 | 67 | 1 | 0.015 | 66 | 0 | 0.000 |
| A8a | Certificate of registration | 72 | 0 | 0.000 | 110 | 4 | 0.036 | 69 | 0 | 0.000 | 69 | 0 | 0.000 |
| A8b | Identification plate | 68 | 0 | 0.000 | 106 | 6 | 0.057 | 65 | 0 | 0.000 | 69 | 0 | 0.000 |
| A8c | Certificate of airworthiness | 72 | 0 | 0.000 | 105 | 0 | 0.000 | 68 | 0 | 0.000 | 68 | 0 | 0.000 |
| A8d | Crew member licences | 66 | 0 | 0.000 | 103 | 8 | 0.078 | 65 | 2 | 0.031 | 64 | 0 | 0.000 |
| A8e | Journey log book or technical log and voyage report | 67 | 0 | 0.000 | 95 | 2 | 0.021 | 64 | 0 | 0.000 | 66 | 0 | 0.000 |
| A8f | Radio station licence | 57 | 5 | 0.088 | 102 | 1 | 0.010 | 62 | 1 | 0.016 | 69 | 0 | 0.000 |
| A8g | Noise certification document or statement, where applicable | 63 | 8 | 0.127 | 90 | 1 | 0.011 | 57 | 0 | 0.000 | 60 | 1 | 0.017 |
| A8h | AOC and OpSpecs | 69 | 25 | 0.362 | 100 | 12 | 0.120 | 69 | 5 | 0.072 | 65 | 5 | 0.077 |
| A9 | Operacional flight plan | 48 | 0 | 0.000 | 71 | 0 | 0.000 | 59 | 0 | 0.000 | 47 | 0 | 0.000 |
| A10 | Mass and balance sheet | 35 | 0 | 0.000 | 69 | 0 | 0.000 | 54 | 0 | 0.000 | 46 | 0 | 0.000 |
| A11 | Aircraft performance limitations | 43 | 0 | 0.000 | 65 | 2 | 0.031 | 52 | 0 | 0.000 | 45 | 0 | 0.000 |
| A12 | Cargo and/or passenger manifest | 35 | 0 | 0.000 | 66 | 0 | 0.000 | 52 | 0 | 0.000 | 44 | 0 | 0.000 |
| A13 | Pre-flight inspection | 42 | 0 | 0.000 | 64 | 0 | 0.000 | 56 | 0 | 0.000 | 42 | 0 | 0.000 |
| A14 | Weather reports and forecasts | 37 | 0 | 0.000 | 69 | 0 | 0.000 | 57 | 0 | 0.000 | 45 | 0 | 0.000 |
| A15 | NOTAM (Notice to Airman) | 37 | 0 | 0.000 | 64 | 0 | 0.000 | 57 | 0 | 0.000 | 43 | 0 | 0.000 |
| A16 | Portable fire extinguishers | 69 | 0 | 0.000 | 91 | 1 | 0.011 | 70 | 0 | 0.000 | 67 | 0 | 0.000 |
| A17 | Life jackets/Flotation devices | 69 | 0 | 0.000 | 89 | 0 | 0.000 | 68 | 0 | 0.000 | 65 | 0 | 0.000 |
| A18 | Safety harness | 65 | 0 | 0.000 | 92 | 1 | 0.011 | 69 | 0 | 0.000 | 67 | 0 | 0.000 |
| A19 | Oxigen equipment | 65 | 0 | 0.000 | 92 | 0 | 0.000 | 69 | 0 | 0.000 | 66 | 0 | 0.000 |
| A20 | Emergency flashlight | 66 | 1 | 0.015 | 91 | 0 | 0.000 | 69 | 1 | 0.014 | 65 | 0 | 0.000 |



✓ Total de hallazgos por explotador

| AEROGAL 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Operators | | 2 | 008 | | | 200 | 9 | | | 20 | 10 | | | 201 | 11 | |
|---|-----------------------|---|---|-----|----|---|-----|---|---|---|----|----|----|---|-----|----|---|
| AEROCONDOR | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| AEROGAL 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ABSA | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AEROLANE | AEROCONDOR | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AEROLINEAS ARGENTINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | AEROGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AEROSUR - Bolivia | AEROLANE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AEROVIP O O O O O O O O O O O O O O O O O O O | AEROLINEAS ARGENTINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIR CANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | AEROSUR - Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| AIR COMET O O O O I O O O I O O O O O O O O O O | AEROVIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIR EUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | AIR CANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AIR FRANCE | AIR COMET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALITALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | AIR EUROPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMERICAN AIRLINES 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 AUSTRAL 0 0 0 0 0 5 0 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 AVIANCA 0 0 0 0 5 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | AIR FRANCE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AUSTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ALITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVIANCA 0 0 0 5 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | AMERICAN AIRLINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AVIANCA 0 0 0 5 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | AUSTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CIELOS DEL PERU | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTINENTAL 0 <th< td=""><td>BRITISH AIRWAYS</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></th<> | BRITISH AIRWAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COPA 0 | CIELOS DEL PERU | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA | CONTINENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBERIA | COPA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICARO 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | DELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KLM 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LACSA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | IBERIA | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LACSA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ICARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | KLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAN ARGENTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 LAN PERU 0 0 0 14 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MARTINAIR HOLLAND 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | LACSA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAN PERU 0 0 0 14 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MARTINAIR HOLLAND 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | LAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINAIR HOLLAND 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | LAN ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PLUNA 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 SAM 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Surinam Airways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 | LAN PERU | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAM 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | MARTINAIR HOLLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surinam Airways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 | PLUNA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Surinam Airways | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Resumen

La base de datos

Ingreso a la aplicación

Área de trabajo del inspector

Formulario de inspección

Reporte de inspección en rampa

Actualización de la base de datos

Modificación del formulario de inspección



Contenido





Preguntas por favor



Charles Robles Inspector de Aeronavegabilidad DGAC del Perú chrobles@mintc.gob.pe



Gracias por su atención

