

VISITA TECNICA AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ

**TALLER ESTANDARES INTERNACIONALES
PELIGRO AVIAR Y FAUNA**

BASUREROS A CIELO ABIERTO

GRUPO No. 2

Alba M. Mendoza

Gabriel A. Truyol

Manuel G. Canchano

Maritza Pérez

Néstor E. De Alba

Orlando J. Cabezas

Pablo C. Viteri G.

Yomaira De Las Salas

AGOSTO 29-2013

PROPOSITO VISITA

- Identificar los peligros y riesgos inherentes a los basureros a cielo abierto, localizados en las inmediaciones del aeropuerto ERNESTO CORTISSOZ de la ciudad de Barranquilla – Colombia
- Proponer soluciones a los problemas identificados en las áreas visitadas.

UBICACIÓN GEOGRAFICA BASUREROS



IDENTIFICACION DE PROBLEMAS SOLUCIONES PROPUESTAS

PROBLEMA	CAUSA	CONSECUENCIAS	SOLUCION
Acumulación y/o disposición de residuos a cielo abierto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Población vecina al aepto. ▪ Deficiencias en el servicio de recolección de basuras ▪ Falta de cultura de la población ▪ Carencia de recursos económicos de la población (pobreza) 	Atracción de aves carroñeras y de fauna (mamíferos, roedores, reptiles, etc)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programa de recolección continua de basuras ▪ Implementación de vigilancia permanente ▪ Programa de capacitación y sensibilización de la población ▪ Mejoramiento del servicio de recolección ▪ Instalación de centros de acopio de basuras, a través del uso de contenedores herméticos. ▪ Campañas de educación ambiental dirigida a la población
Aguas servidas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deficiencias en el sistema de alcantarillado ▪ Falta de mantenimiento de manholes ▪ Infraestructura deficiente 	Atracción de aves acuáticas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mejoramiento del sistema de alcantarillado actual ▪ Implementar programas controlados de mantenimiento rutinario a manholes y pavimentación de vías ▪ Ampliación de la red de alcantarillado

REGISTROS FOTOGRAFICOS



