

El Salvador

Tercera Reunión Regional para los Coordinadores Nacionales de Supervisión Continua (NCMC)




Presentada por Homero Francisco Morales Herrera/NCMC
13 al 15 de noviembre de 2018


SITUACIÓN ACTUAL

Aplicación eficaz actual (EI):


NCMC/3 – P/11




Situación de las PQ por área de auditoría





Situación de las PQ por elemento crítico (CE)



Situación del CAP por área de auditoría




Situación del CAP por elemento crítico (CE)




Situación de las PQs por subgrupos: LEG

Number of Protocol Questions (PQs) in LEG by Audit sub-group




Situación de las PQs por subgrupos: ORG

Number of Protocol Questions (PQs) in ORG by Audit sub-group




Situación de las PQs por subgrupos: PEL

Number of Protocol Questions (PQs) in PEL by Audit sub-group




Situación de las PQs por subgrupos: OPS

Number of Protocol Questions (PQs) in OPS by Audit sub-group




Situación de las PQ por subgrupos: AIR

Number of Protocol Questions (PQs) in AIR by Audit sub-group




Situación de las PQ por subgrupos: AIG

Number of Protocol Questions (PQs) in AIG by Audit sub-group




Situación de las PQ por subgrupos: ANS

Number of Protocol Questions (PQs) in ANS by Audit sub-group



Situación de las PQ por subgrupos: AGA

Number of Protocol Questions (PQs) in AGA by Audit sub-group



Sistema SGC



AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL
 Carretera Panamericana Km 9½ Ilopango, El Salvador, Centro América
 Tel: 2565-4400, www.aac.gob.sv

Reporte de Capacitaciones

Óscar Armando Molina Contreras



Datos de contacto:
 omolina@aac.gob.sv
 2565-4460
 El Salvador

Datos Laborales:
Código de empleado: 135
 Subdirección de Seguridad del Vuelo
 Departamento de Estándares de Vuelo de Transporte
 Público, Aeronavegabilidad
 Jefe de Estándares de Vuelo de Transporte Público -
 Aeronavegabilidad

Habilitado como inspector

Capacitaciones recibidas:

Código de curso	Nombre	Fecha	Estatus	Tipo
AAC-019-SMS-03A	Recurrente Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional SMS	13-mar-17	Vigente	Recurrente
AAC-013-INV-01A	Básico de Investigación de Accidentes	24-oct-18	Vigente	Básico
AAC-006-SCG-01A	Auditorías de Sistemas de Calidad en el Sector Aeronáutico	27-ago-17	Vigente	Básico
AAC-006-OPS-03A	Recurrente Inspector de Operaciones	16-oct-16	Vigente	Recurrente



BIENVENIDO/A

ÚLTIMA CONEXIÓN

Conectado como: Daniel Orlando Pérez Guevara
 Rol: Administrador
 Fecha y Hora: 2018-09-18 18:07:17
 Equipo: sgc.aac.gob.sv
 Sistema Operativo: WIN
 Dirección de Red: 192.168.20.98
 Navegador: CHROME
 Versión Navegador: 68.0.3440.106

ACCESOS RÁPIDOS

VER MI PERFIL

BUSCAR USUARIO

BUSCAR CURSO



SISTEMA DE PLAN DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (PVO)

Software web que tiene la función principal de ejecutar, controlar y dar seguimiento al Plan de Vigilancia de Seguridad Operacional a:

1. Operadores de líneas aérea nacionales y extranjeros
2. Centros de instrucción
3. Organizaciones de Mantenimiento nacionales y extranjeras
4. Proveedores de Servicio de Navegación Aérea.
5. Operadores de Aeródromos
6. Aviación General y Trabajos Aéreos

Permitiendo interactuar desde una plataforma remota con la Autoridad de Aviación Civil, dando respuesta de manera oportuna a las no conformidades encontradas durante una inspección; Además, reducir los tiempos de intercambio de información entre los inspectores y los explotadores a través de los siguientes accesos:

- ❖ Inspectores: <http://pvo.aac.gob.sv>
- ❖ Explotadores: <http://pvo.aac.gob.sv/LoginOrganizaciones>

SISTEMA DE PLAN DE VIGILANCIA (PVO)



Katherin Martinez

Inspector

Notificaciones 0

Usuarios

Organizaciones

Plan de Vigilancia

Inspecciones

Reportes

Bitacora

Configuraciones

Desconectar

> Plan de Vigilancia > Inspecciones

Listas de Chequeo Tareas Inspecciones

Crear Nueva Ver todas las Inspecciones Filtrar por Rango Buscar

Inspeccion #20180048

Tarea: Inspección Instalaciones OMA
 TIPO: Programada
 Fecha: 2018-05-02 - 2018-05-02
 Inspector Lider: Alejandra Fabian Cestona
 Organización: AEROMAN
 Sitio: AEROMAN

Inspectores

- Alejandra Fabian Cestona

OJT

- Santos de Los Angeles Espino Aguirre


Lista de Chequeo

- EVALUACION DE UNA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

Habilitaciones

- Inspección instalaciones

Reprogramar Cancelar



Administrador del Sistema

Usuario Normal

Notificaciones 0

Usuarios

Organizaciones

Plan de Vigilancia

Inspecciones

Reportes

Bitacora

Configuraciones

Desconectar

> Inspecciones

En Proceso Seguimiento Cerradas

Filtrar por Rango Buscar

#20180163 Inspector:mhenriquez AIS-AILO Programada Fecha:2018-10-01	✓ F1 F2 F3 ⊘	#20180165 Inspector:RHernandez ATS-AILO Programada Fecha:2018-10-01	✓ F1 F2 F3 ⊘
#20180169 Inspector:Agalvez HELICA Programada Fecha:2018-10-10	✓ F1 F2 F3 ⊘	#20180171 Inspector:Agalvez UPS No Programada Fecha:2018-10-17	✓ F1 F2 F3 ⊘
#20180173 Inspector:Agalvez VUELA AVIACION, S.A. Programada Fecha:2018-11-14	✓ F1 F2 F3 ⊘	#20180200 Inspector:Rrodriguez Flight Training-YS257PE No Programada Fecha:2018-11-06	✓ F1 F2 F3 ⊘
#20180204 Inspector:Rrodriguez	✓ F1	#20180212 Inspector:Rrodriguez	✓ F1

¿Preguntas?

